

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING

1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lisy. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lisy. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009382
- Výrob. č.: 502118
- Size: 1-1/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.24kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 160mm
- UPC: 098489012522

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro produkt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro produkt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně dávkovat střelný prach a olověné náplně pro vaše přebíjecí lisy. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy přečtete a dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na možné poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními přebíjecími lisy.
- Nikdy nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou vlhkostí nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima při manipulaci se střelným prachem.
- Při práci se střelným prachem noste ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že vaše pracovní plocha je čistá a uspořádaná, aby se minimalizovalo riziko nehod.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava před instalací

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

2. Instalace

- Odstraňte stávající dávkovací tyč z přebíjecího lisu.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR do příslušného otvoru.
- Ujistěte se, že je tyč pevně usazena a zajištěna.

3. Použití

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu pomocí ovládacího mechanismu.
- Pečlivě sledujte dávkování a ujistěte se, že nedochází k přetížení.
- Po dokončení dávkování důkladně vyčistěte pracovní plochu a produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte možnost recyklace obalových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo příslušného odborníka.

Tyto pokyny byly vypracovány v souladu s nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) Evropské unie. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné a bezpečné přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz