

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #18 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009398
- Výrob. č.: 5018
- Size: #18
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489017404

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS #18](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS #18

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #18. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, které vám pomohou zajistit bezpečnost při přebíjení nábojů. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty byly v dobrém stavu před použitím.
- Před použitím si důkladně přečtěte pokyny k výrobku a dodržujte je.
- Udržujte pracovní prostor v čistotě a pořádku.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste chránili oči a pokožku před prachem a možnými nebezpečnými látkami.
- Udržujte všechny prachové objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka správně namontována a zda není poškozená.
- Při dávkování prachu používejte přesnou váhu, abyste zajistili správné množství prachu pro vaše náboje.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachy, které nejsou určeny pro přebíjení.
- Pokud si nejste jisti, jaký prach použít, obraťte se na výrobce nebo odborníka.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo úrazů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Před instalací prachové objímky vypněte a odpojte přebíjecí lis.
- Pečlivě připevněte objímku na lis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je objímka pevně usazena a správně umístěna.

2. Používání:

- Zapněte přebíjecí lis a nastavte požadovanou dávku prachu.
- Pomalu a opatrně dávkujte prach podle potřeby.
- Po použití vždy důkladně vyčistěte objímku a pracovní prostor.

Pokyny pro likvidaci

- Použité prachové objímky a další související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je objímka poškozená nebo nefunkční, zlikvidujte ji tak, aby nemohla být znovu použita.

Informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání prachových objímek MEC. Děkujeme za vaši pozornost a bezpečné používání produktu!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz