

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #20 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749009400
- Výrob. č.: 1005020
- Size: #20
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489013000

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #20](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #20

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #20. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při přesném dávkování prachu pro vaše náboje. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, poskytujeme následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při práci s prachovými objímkami noste ochranné brýle a rukavice.
- Zamezte kontaktu prachu s pokožkou a očima.
- Používejte produkt pouze v dobře větraných prostorách.
- Nikdy nepoužívejte poškozené objímky.
- Dbejte na to, abyste dodržovali doporučené dávkování prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda je produkt čistý a nepoškozený.
2. Vyberte si správnou objímku podle doporučeného dávkování prachu.
3. Nainstalujte objímku do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
4. Ujistěte se, že je objímka bezpečně upevněna před použitím.
5. Před každým použitím zkontrolujte hmotnost prachu pomocí váhy pro zajištění přesnosti.
6. Po dokončení práce s prachovými objímkami je důležité je důkladně vyčistit.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte prachové objímky v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný produkt, obraťte se na příslušné úřady nebo výrobce. Vždy sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC POWDER BUSHINGS #20. Dodržováním těchto pokynů pomáháte zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz