

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #23 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #23 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010331
- Výrob. č.: 1005023
- Size: #23
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489012744

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC prachové objímky. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší MEC prachové objímky #23. Před použitím prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli, jak produkt správně používat, instalovat a manipulovat s ním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte MEC prachovou objímku v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez rozptýlení během používání produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s prachy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte, zda na objímce nejsou známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ohlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byla objímka pevně upevněna k přebíjecímu lisu před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se překročení doporučeného zatížení prachu, jak je uvedeno v MEC tabulkách prachu.
- Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost před nabíjením nábojnic.
- Nemíchejte různé typy prachů ve stejné objímce.
- Skladujte prach a komponenty pro přebíjení na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- V případě náhodného rozlití dodržujte správné postupy úklidu a odpovědně se zbavte materiálů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakékoliv stávající objímky z lisu.
- Vyberte vhodnou MEC prachovou objímku #23.
- Zarovnejte objímku s lisem a pevně ji upevněte podle pokynů výrobce.
- Dvojitě zkontrolujte, že je objímka pevně na svém místě před pokračováním.

2. Používání:

- Zapněte přebíjecí lis a připravte si materiály.
- Změřte požadované množství prachu pomocí váhy.
- Opatrně nalijte prach do objímky, abyste se vyhnuli rozlití.
- Řiďte se MEC tabulkami prachu pro určení výchozího bodu pro váš specifický prach.
- Pokračujte v procesu přebíjení podle vašich standardních provozních postupů.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých prachů a materiálů podle místních předpisů.
- Nepořádejte prachy do běžného odpadu. Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace.
- Zajistěte, aby všechny komponenty objímky byly recyklovány nebo likvidovány ekologickým způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se bezpečnosti a používání se prosím obraťte na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s vaší MEC prachovou objímkou #23. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti a shodě s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz