

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #24 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #24 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010332
- Výrob. č.: 1005024
- Size: #24
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489012430

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC prachové objímky, konkrétně MEC Reloading #24 prachovou objímku. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečný a efektivní proces přebíjení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy uchovávejte prachové objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo pro přebíjení bylo čisté a dobře větrané.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s prachem a materiály pro přebíjení.
- Skladujte prachové objímky na suchém, chladném místě, daleko od přímého slunečního světla a zdrojů tepla.
- Pravidelně kontrolujte prachové objímky na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené objímky.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se skladování a používání vybavení a materiálů pro přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že znáte proces přebíjení a specifické požadavky prachu, který používáte.
- Vždy dvakrát zkontrolujte hmotnost prachu pomocí spolehlivé váhy před naložením vašich nábojů.
- Nepřekračujte doporučenou dávku prachu pro vaši konkrétní objímku.
- Vyhněte se míchání různých typů prachů nebo používání prachů, které nejsou kompatibilní s vaším zařízením na přebíjení.
- Pokud během procesu přebíjení zaznamenate jakékoli neobvyklé signály (např. nadměrný kouř, neobvyklý hluk), okamžitě přestaňte a prozkoumejte problém.
- Mějte v pracovní oblasti hasicí přístroj určený pro chemické požáry.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované. Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně vaší MEC prachové objímky, váhy a prachu.
2. **Výběr objímky:** Vyberte vhodnou MEC prachovou objímku na základě požadované dávky prachu. Odkazujte na webové stránky MEC pro tabulky prachu a doporučení.
3. **Instalace:**
 - Odstraňte jakoukoli existující objímku z vašeho lisovacího zařízení.
 - Pevně vložte MEC prachovou objímku do určeného slotu vašeho lisovacího zařízení.
 - Ujistěte se, že je objímka správně usazena a zajištěna podle pokynů výrobce.
4. **Měření prachu:**
 - Umístěte váhu na rovný, stabilní povrch.
 - Před přidáním prachu nastavte váhu na nulu.
 - Nalijte prach do objímky, přičemž se ujistěte, že nepřekračujete doporučenou dávku.
 - Použijte trychtýř, pokud je to nutné, abyste se vyhnuli rozlití.
5. **Naložení nábojů:**
 - Opatrně nalijte prach do vašich nábojnic.
 - Postupujte podle vašeho manuálu na přebíjení pro konkrétní kroky k dokončení procesu naložení.
6. **Údržba po použití:**
 - Po použití vyčistěte objímku, aby se zabránilo hromadění zbytkového prachu.
 - Uložte objímku na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých nebo prošlých prachů v souladu s místními předpisy. Nepokládejte je jednoduše do odpadu.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.
- U poškozených nebo nepoužitelných objímek se obraťte na místní směrnice pro likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MEC prachových objímek se prosím obraťte na webové stránky MEC nebo na místo zakoupení pro další podporu a informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces přebíjení s vašimi MEC prachovými objímkami. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti ve svých praktikách přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz