

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #25 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #25 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010335
- Výrob. č.: 1005025
- Size: #25
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489015172

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC prachové objímky. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší MEC prachové objímky #25. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili, jak správně manipulovat a provozovat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s MEC prachovou objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez rozptýlení během používání produktu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte objímku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Používejte objímku pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto průvodci.
- V případě jakéhokoli selhání nebo poškození okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Přesnost hmotnosti:** Vždy používejte spolehlivou váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost při používání objímky.
- **Větrání:** Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo dobře větrané, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic z prachu.
- **Ochranné pomůcky:** Zvažte nošení ochranných brýlí a masky na ochranu proti prachovým částicím a nečistotám.
- **Vyhněte se přetížení:** Nepřekračujte doporučenou dávku prachu pro objímku, abyste předešli nehodám.
- **Správné skladování:** Skladujte objímku na suchém, chladném místě, mimo přímé sluneční světlo, aby se zachovala její integrita.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl přebíjecí lis vypnutý a odpojený před instalací.
- Pokud je to možné, odstraňte stávající objímku z lisu.
- Pevně vložte MEC prachovou objímku #25 do určeného slotu přebíjecího lisu.
- Ujistěte se, že je objímka zajištěna na místě podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Nastavte objímku na požadovanou dávku prachu podle poskytnutých tabulek nebo pokynů.
- Umístěte vhodnou nádobu pod objímku, aby zachytila prach.
- Pomalu ovládejte přebíjecí lis, aby se prach uvolnil.
- Po použití objímku vyčistěte, abyste zabránili hromadění zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých nebo prošlých prachů podle místních předpisů.
- Nevyhazujte MEC prachovou objímku do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro likvidaci odpadu správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce dostupné na webových stránkách MEC.

Děkujeme, že dbáte na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání MEC prachové objímky #25. Vaše pozornost k těmto pokynům pomáhá udržovat bezpečné prostředí pro přebíjení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz