

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #26 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #26 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010336
- Výrob. č.: 1005026
- Size: #26
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489016780

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky #26](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC prachové objímky #26

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC prachové objímky #26. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně upravit dávku prachu pro vaše náboje. Prosím, pečlivě si přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili správné používání a minimalizovali jakákoliv rizika spojená s tímto produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost.
- Skladujte prachové objímky na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte prachové objímky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte objímku na případné poškození nebo opotřebení.
- Nepřekračujte doporučenou dávku prachu specifikovanou pro vaši objímku.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce pro použití.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je objímka správně usazena v přebíjecím lisu před použitím.
- Vyhněte se dotýkání se prachu holými rukama, abyste zabránili kontaminaci.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před případnými úniky nebo stříknutím.
- Používejte pouze kompatibilní prachy, jak je uvedeno v MEC prachových tabulkách dostupných na webových stránkách MEC.
- Pokud během používání objímky zaznamenáte jakékoliv problémy nebo poruchy, okamžitě přestaňte objímku používat a konzultujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte jakékoliv stávající objímky z lisu.
- Vyberte správnou MEC prachovou objímku #26.
- Vložte objímku do určeného slotu v přebíjecím lisu a ujistěte se, že je bezpečně usazena.

2. Použití:

- Změřte požadované množství prachu pomocí váhy.
- Opatrně nalijte prach do objímky.
- Nastavte objímku na požadované nastavení podle MEC prachových tabulek.
- Přebíjejte své náboje podle standardních postupů přebíjení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoliv poškozené nebo opotřebované prachové objímky v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte prachové objímky do běžného odpadu. Zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo problémů s produktem, prosím, odkazujte na webové stránky MEC nebo kontaktujte svého místního zástupce MEC.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní přebíjení s MEC prachovými objímkami #26. Vždy upřednostňujte bezpečnost a v případě potřeby se odkazujte na tuto příručku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz