

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #27 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #27 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010338
- Výrob. č.: 1005027
- Size: #27
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489016650

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC Prachové Objímky](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC Prachové Objímky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MEC Prachové Objímky. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání MEC Přebíjecí #27 Prachové Objímky. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, kterým je úprava dávek prachu při přebíjení nábojů.
- Vždy manipulujte s prachem a municí opatrně, abyste předešli nehodám.
- Udržujte produkt a všechny související materiály mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k odvolání produktu nebo k bezpečnostním aktualizacím prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost při použití MEC Prachové Objímky.
- Vyhněte se přetížení objímky, protože to může vést k nebezpečným tlakům ve vaší munici.
- Zajistěte, že používáte správnou velikost objímky (#7 až #13 a #16 až #38) pro vaše specifické požadavky na prach a dávkování.
- Nepoužívejte objímku, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení munice.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály pro přebíjení.
- Zajistěte, že máte správnou velikost MEC Prachové Objímky pro váš prach.

2. Instalace:

- Vložte MEC Prachovou Objímku do určené oblasti vašeho přebíjecího lisu.
- Ujistěte se, že je pevně na svém místě před pokračováním.

3. Použití:

- Změřte požadovanou dávku prachu pomocí váhy.
- Nastavte objímku na vhodné nastavení pro váš typ prachu.
- Opatrně dávkujte prach do náboje.
- Zkontrolujte hmotnost prachu, abyste zajistili přesnost před uzavřením munice.

4. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte objímku, aby se zabránilo hromadění zbytků.
- Skladujte objímku na bezpečném a suchém místě, když ji nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškerý nepoužitý prach a materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte MEC Prachovou Objímku do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních orgánů pro likvidaci odpadu správné metody likvidace pro příslušenství pro přebíjení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na webové stránky MEC nebo svého místního distributora MEC. Tento průvodce si uchovejte pro budoucí použití.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjecí zkušenosti s vaší MEC Prachovou Objímkou. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz