

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #31 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010667
- Výrob. č.: 1005031
- Size: #31
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489016919

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS #31](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS #31

Úvod

Děkujeme, že jste se rozhodli pro MEC POWDER BUSHINGS #31. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach do vašich nábojů. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pozorně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím si vždy přečtěte návod a postupujte podle pokynů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je bushing správně nainstalován před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte bushing s prachem, který není doporučen pro tento typ objímky.
- Před každým použitím ověřte, zda nejsou na bushingu žádné poškození.
- Při práci s prachem dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s chemikáliemi.
- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro zajištění přesnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace bushingu:

- Odpojte přebíjecí lis od napájení.
- Opatrně odstraňte starý bushing, pokud je nainstalován.
- Umístěte nový MEC POWDER BUSHING #31 na místo a zajistěte ho podle pokynů výrobce.

2. Použití bushingu:

- Nastavte požadované množství prachu podle doporučení.
- Dbejte na to, aby byl bushing správně umístěn a upevněn.
- Spusťte přebíjecí proces a pravidelně kontrolujte dávkování prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bushing poškozen, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.
- Ujistěte se, že všechny obaly a zbytky prachu jsou bezpečně zlikvidovány.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na výrobce. Vždy je dobré mít na paměti, že bezpečnost je na prvním místě.

Děkujeme, že používáte MEC POWDER BUSHINGS #31. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání našeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz