

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #34 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #34 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010727
- Výrob. č.: 1005034
- Size: #34
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489015370

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS #34](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS #34

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #34. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Při manipulaci s prachem a výrobky pro přebíjení dbejte na osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo dobře větrané.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si ověřte, že je objímka správně nasazena na zařízení.
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození objímky před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte objímku s prachem, který není určen pro daný typ přebíjení.
- Při dávkování prachu používejte přesnou váhu k ověření hmotnosti prachu.
- Nikdy neprovádějte úpravy na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že je vaše přebíjecí zařízení vypnuto.
- Odstraňte stávající objímku, pokud je to nutné.
- Nainstalujte objímku MEC #34 podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byla pevně usazena.

2. Použití objímky:

- Nastavte správný objem prachu podle vašich požadavků.
- Před každým dávkováním prachu se ujistěte, že je objímka čistá a bez zbytků.
- Dávkujte prach a kontrolujte hmotnost pomocí váhy.
- Po dokončení dávkování objímku důkladně vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené objímky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokoušejte se objímku opravovat, pokud je poškozená; raději ji zlikvidujte a zakupte novou.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme, že jste se seznámili s těmito bezpečnostními pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz