

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #35 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #35 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010730
- Výrob. č.: 1005035
- Size: #35
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489013147

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #35](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS #35

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #35. Tento produkt je určen pro bezpečné a efektivní přebíjení nábojů. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Zkontrolujte produkt na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt a kontaktujte výrobce.
- Udržujte pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko úrazů.
- Používejte ochranné brýle a rukavice během manipulace s prachem a při přebíjení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím prachové objímky se ujistěte, že je správně namontována na přebíjecím lisu.
- Používejte pouze doporučené dávky prachu pro danou objímku, abyste předešli nebezpečným situacím.
- Nikdy nepřekračujte maximální doporučené objemy prachu.
- Při manipulaci s prachem se vyhněte otevřenému ohni a jiným zdrojům zapálení.
- Zkontrolujte, zda je prach suchý a skladován v bezpečném prostředí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace prachové objímky:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Opatrně odšroubujte stávající objímku a odložte ji na bezpečné místo.
- Nasadte novou prachovou objímku (#35) a pevně ji utáhněte.
- Zkontrolujte, zda je objímka správně usazena a stabilní.

2. Použití prachové objímky:

- Nastavte požadovanou dávku prachu podle doporučení výrobce.
- Umístěte náboje do přebíjecího lisu a spusťte proces přebíjení.
- Po dokončení procesu zkontrolujte hmotnost prachu pomocí váhy pro zajištění přesnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené prachové objímky likvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Nepokoušejte se zničit nebo upravit prachové objímky, které již nejsou použitelné.
- Vždy se ujistěte, že jsou prachové objímky správně zlikvidovány, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC POWDER BUSHINGS #35. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz