

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749010745
- Výrob. č.: 5037
- Size: #37
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 3mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 098489011983

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS MEC RELOADING #37 POWDER BUSHING. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a nepoškozený.
- Při práci s prachovými objímkami vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím vždy zkontrolujte, zda je prachová objímka správně nasazena na přebíjecím lisu.
- Používejte pouze doporučené prachy, které jsou kompatibilní s vaším zařízením.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachy, které jsou označeny jako nebezpečné nebo které nejsou určeny pro přebíjení.
- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu, abyste zajistili přesnost.
- Při manipulaci s prachem se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace prachové objímky:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od napájení.
- Odstraňte stávající prachovou objímku, pokud je to nutné.
- Nasaďte novou prachovou objímku (#37) na místo a ujistěte se, že je správně zajištěna.

2. Použití prachové objímky:

- Naplňte prachovou objímku doporučeným prachem.
- Umístěte náboje do přebíjecího lisu a nastavte požadovanou hmotnost.
- Spusťte přebíjecí proces a pravidelně kontrolujte hmotnost prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte prachovou objímku k jiným účelům, než k jakým je určena.
- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci nebezpečných odpadů.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, prosím, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme za váš zájem o MEC POWDER BUSHINGS a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz