

REDDING DROP TUBE ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL

REDDING DROP TUBE ADAPTER

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrné stojany a příslušenství](#)

Tyto adaptéry pro drop tuby jsou potřebné k tomu, aby vaše Redding měřidla prášku mohla přijímat Sinclair Custom Drop Tubes. Vyrobené z nerezové oceli, tyto adaptéry nahrazují vaše stávající drop tuby a umožňují vám používat Custom Drop Tubes různých délek. Pracují buď s Redding měřidlem nebo se Sinclair Powder Measure Stand.



Atributy

- Název: [SINCLAIR INTERNATIONAL REDDING DROP TUBE ADAPTER](#)
- Výrobce: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produkt č.: 749010851
- Výrob. č.:
- Dodací hmotnost: 0.272kg

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání adaptéru Redding Drop Tube Adapter](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání adaptéru Redding Drop Tube Adapter

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Redding Drop Tube Adapter od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen tak, aby umožnil použití Sinclair Custom Drop Tubes s vašimi Redding měřidly prášku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování uvedené v této příručce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní a národní zákony a předpisy týkající se manipulace s práškovými materiály.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci adaptéru se ujistěte, že je správně upevněn a zajištěn, aby se předešlo úrazům.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat výrobek sami.
- Při práci s práškovými materiály noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Pokud dojde k úniku prášku, okamžitě vyčistěte místo úniku a ujistěte se, že je oblast dobře větraná.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před instalací adaptéru se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
2. **Instalace:**
 - Odpojte Redding měřidlo prášku od napájení.
 - Odstraňte stávající drop tubu.
 - Nainstalujte Redding Drop Tube Adapter podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně zajištěn.
 - Připojte Sinclair Custom Drop Tube k adaptéru.
3. **Použití:**
 - Naplňte měřidlo prášku podle pokynů výrobce.
 - Při používání měřidla dodržujte doporučené postupy pro manipulaci s práškovými materiály.
 - Po dokončení používání adaptéru a drop tube důkladně vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými normami.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené části výrobku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také sledovat aktualizace a informace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz