

#2 MASTER SCALE - REDDING SCALE PAN

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Redding No. 2 Master váha má kapacitu 505 grainů a je vybavena dvěma vyvažovacími hmotami. Zpevněné a broušené hrany nože se pohybují v precizně frézovaných ložiskových sedlech z nerezové oceli. Magneticky tlumený paprsek poskytuje rychlé a přesné měření. Součástí je miska na vážení prášku s výlevkou. Redding váhy mají doživotní záruku.



Atributy

- Název: [REDDING SCALE PAN](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749011055
- Výrob. č.: 99107
- Dodací hmotnost: 0.059kg
- Výška přepravy: 20mm
- Šířka přepravy: 107mm
- Délka přepravy: 160mm
- UPC: 611760991073

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Redding No. 2 Master Scale](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Redding No. 2 Master Scale

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding No. 2 Master Scale. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání váhy. Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci předejít nehodám a zajistit dlouhou životnost vašeho výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je váha umístěna na stabilním, rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí nebo pádu.
- Držte váhu daleko od vlhkosti a extrémních teplot, aby se zachovala přesnost a funkčnost.
- Vždy s váhou zacházejte opatrně, aby nedošlo k poškození přesných komponentů.
- Používejte váhu pouze pro její zamýšlený účel (vážení prášků), abyste předešli zneužití a potenciálním rizikům.
- Pravidelně kontrolujte viditelné poškození nebo opotřebení před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozená.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se umísťování těžkých předmětů na váhu, které překračují její kapacitu 505 grainů.
- Nepokoušejte se váhu demontovat nebo opravovat sami, protože to může zrušit záruku a představovat bezpečnostní rizika.
- Udržujte váhu a její komponenty mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Ujistěte se, že je miska na vážení prášku bezpečně připevněna před použitím, aby se zabránilo rozlití.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce ohledně používání magneticky tlumeného paprsku pro přesná měření.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozbalení váhy

- Opatrně vyjměte váhu z obalu.
- Zkontrolujte všechny komponenty na viditelné poškození.

2. Nastavení váhy

- Umístěte váhu na rovný, stabilní povrch, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Ujistěte se, že je systém dvou vyvažovacích hmot správně nastaven před vážením.

3. Používání váhy

- Umístěte misku na vážení prášku na váhu.
- Podle potřeby upravte vyvažovací hmotnosti, abyste dosáhli nuly.
- Pomalu přidávejte prášek do misky, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti.
- Přečtěte si měření z magneticky tlumeného paprsku pro přesnost.

4. Po použití

- Odstraňte misku na vážení a vyčistěte váhu měkkým, suchým hadříkem.
- Uložte váhu na bezpečné, suché místo, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci váhy zajistěte, aby bylo provedeno v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte elektronické komponenty do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Redding No. 2 Master Scale se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší Redding No. 2 Master Scale. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz