

COMPETITION LR-1000 LONG RANGE POWDER - REDDING

COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE

[Přebíjecí vybavení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Odměrky a dávkovače prachu](#)

Měřič prachu Redding Long Range Powder Measure disponuje extra velkou komorou, která pojme dostatek prachu pro konzistentní dávkování až do 140 zrn, což z něj činí ideální volbu pro nabíjení nábojů s velkou kapacitou na dlouhé vzdálenosti, jako je 338 Lapua. Vyrobeno podle stejných vysokých standardů odolnosti a přesnosti jako Reddingovy měřiče prachu 3BR a BR-30, LR-1000 má zvětšenou verzi měřicí komory BR-30 s hemisférickým mikrometrickým nastavením dávkování od 25 do 140 zrn. Průhledná odtoková trubice vám umožní zkontrolovat, že prášek proudí hladce. Naplní náboje od .22 do .50 kalibru. Ovládací páka může být nastavena pro pravou nebo levou ruku a pro dávkování na vzestupu nebo sestupu.



Atributy

- Název: [REDDING COMPETITION LR-1000 POWDER MEASURE](#)
- Výrobce: [REDDING](#)
- Produkt č.: 749012662
- Výrob. č.: 03800
- Dodací hmotnost: 1.361kg
- Výška přepravy: 76mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 305mm
- UPC: 611760038006

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a zásady, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím měřiče prachu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste pochopili, jak s ním bezpečně a zodpovědně manipulovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte měřič prachu v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli částic prachu.
- Uchovávejte měřič prachu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučené prachy pro nabíjení. Odkazujte na pokyny výrobce ohledně kompatibilních prachů.
- Pravidelně kontrolujte měřič prachu na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vyhněte se používání měřiče prachu za mokrých nebo vlhkých podmínek, abyste předešli elektrickým nehodám.
- Zajistěte, aby byl měřič prachu umístěn na stabilním a bezpečném povrchu před jeho použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování měřicí komory se ujistěte, že je rukojeť v správné poloze, abyste se vyhnuli náhodnému vylití prachu.
- Vždy dvakrát zkontrolujte hmotnost dávky před nabíjením nábojů, abyste předešli přeplnění.
- Používejte průhlednou odtokovou trubici, abyste monitorovali tok prachu a zajistili, že funguje správně.
- Nepokoušejte se demontovat nebo upravovat měřič prachu bez řádného vedení od výrobce.
- Pokud během používání měřiče prachu narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte s provozem a konzultujte sekci pro řešení problémů v manuálu nebo kontaktujte podporu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vybalení produktu

- Pečlivě vyjměte měřič prachu z obalu.
- Zkontrolujte obsah, abyste se ujistili, že všechny části jsou zahrnuty a nepoškozené.

2. Nastavení měřiče prachu

- Umístěte měřič prachu na rovný, stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je ovládací rukojeť nastavena pro vaši preferovanou ruku (pravou nebo levou).
- Bezpečně připevněte odtokovou trubici k měřicí komoře.

3. Nastavení měřicí komory

- Použijte mikrometr k nastavení požadované hmotnosti dávky mezi 25 a 140 zrny.
- Potvrďte nastavení kontrolou měřítka na mikrometru.

4. Plnění měřiče prachu

- Otevřete komoru a naplňte ji vhodným prachem.
- Před provozem rukojeti bezpečně zavřete komoru.

5. Provoz měřiče prachu

- Táhněte ovládací rukojeť, abyste na vzestupu nebo sestupu uvolnili dávku podle vašeho nastavení.
- Sledujte tok prachu skrze odtokovou trubici, abyste zajistili konzistenci.

6. Po použití

- Vypusťte veškerý zbývající prach z komory a vyčistěte komponenty podle pokynů pro čištění v manuálu.
- Uložte měřič prachu na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli nepoužitý nebo prošlý prach v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Nepokoušejte se likvidovat měřič prachu v běžném domácím odpadu. Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo potřebujete další pomoc, prosím, odkažte se na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečného používání vašeho měřiče prachu.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání Redding Competition LR1000 Long Range Powder Measure. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o osvědčených postupech pro manipulaci a používání vašeho měřiče prachu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz