

LEAD THERMOMETER - RCBS LEAD THERMOMETER

[Přebíjení](#) > [Výroba střel](#) > [Tavení olova a příslušenství](#)

S rozsahem 1000°F a přesností +/- 1% vám teploměr na olovo RCBS umožňuje odlévat olovo při optimální teplotě. Velká čísla jsou vytištěna na skleněné tváři o průměru 1-1/2". Šestipalcový čidlo funguje s pecí nebo kotlem RCBS® Pro-Melt. Nastavitelná rukojeť o délce 6" pomáhá zabránit popálení prstů.



Atributy

- Název: [RCBS LEAD THERMOMETER](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 749014232
- Výrob. č.: 81175
- Dodací hmotnost: 0.077kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 076683811752

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny k bezpečnosti použití teploměru na olovo RCBS](#)
- [O nás](#)

Pokyny k bezpečnosti použití teploměru na olovo RCBS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali teploměr na olovo RCBS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho teploměru. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a provozním pokynům.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl teploměr používán v dobře větrané oblasti, aby se zabránilo hromadění škodlivých výparů.
- Vždy používejte odpovídající osobní ochranné prostředky, jako jsou tepelně odolné rukavice a ochranné brýle, při manipulaci s taveným olovem.
- Držte teploměr mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte teploměr k žádnému jinému účelu než k měření teploty taveného olova.
- Pravidelně kontrolujte teploměr na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vyhněte se přímému kontaktu s sondou při měření vysokých teplot, abyste předešli popáleninám.
- Po použití teploměr nenamáčejte do vody nebo jiných kapalin, protože to může způsobit poškození.
- Vždy nechte teploměr úplně vychladnout před uložením.
- Pokud se teploměr rozbije nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a nahlase problém výrobci.
- Buďte opatrní při vysokých teplotách spojených s tavením olova; zajistěte, aby byl teploměr stabilní a bezpečně umístěný během používání.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl teploměr čistý a bez jakýchkoli nečistot před použitím.
- Zkontrolujte, zda je sonda pevně připevněna k tělu teploměru.

2. Použití teploměru:

- Vložte 6palcovou sondu do taveného olova, přičemž zajistěte, aby byla zcela ponořena, ale nedotýkala se dna hrnce nebo pece.
- Počkejte několik sekund, dokud se teploměr stabilizuje a nezobrazí teplotní hodnotu.
- Pečlivě sledujte teplotu a podle potřeby upravte zdroj tepla, abyste udrželi optimální teplotu pro odlévání.

3. Údržba po použití:

- Po použití opatrně vyjměte sondu z taveného olova.
- Nechte teploměr úplně vychladnout před manipulací.
- Čistěte teploměr podle pokynů výrobce, vyhýbejte se jakýmkoli abrazivním materiálům, které by mohly poškrábat skleněnou tvář.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte teploměr v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a nebezpečných materiálů.
- Nepořádejte teploměr do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní zařízení na správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti teploměru na olovo RCBS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky RCBS.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání teploměru na olovo RCBS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce kdykoli je to nutné. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz