

M500 MECHANICAL SCALE - RCBS M500 MECHANICAL SCALE

[Přebíjecí vybavení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

M500 mechanická váha poskytuje obsluhu pro praváky i leváky a množství skvělých funkcí za dostupnou cenu. S osvědčeným dvoupárovým designem, který umožňuje vážení až do 505 grainů s přesností $\pm 0,1$ grainu, M500 také nabízí RCBS' magnetický tlumicí systém pro rychlé odečty a bezúdržbový pohyb. Tip-proof kovová miska usnadňuje plnění a robustní odlitková hliníková základna dokonce obsahuje tabulku pro převod grainů na gramy, která pomáhá při výpočtech a převodech receptů.



Atributy

- Název: [RCBS M500 MECHANICAL SCALE](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 749015686
- Výrob. č.: 98915
- Dodací hmotnost: 0.521kg
- Výška přepravy: 108mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 318mm
- UPC: 076683989154

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro M500 mechanickou váhu](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro M500 mechanickou váhu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali M500 mechanickou váhu od společnosti RCBS. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání vaší váhy. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla váha používána pouze k vážení nepotravinářských položek, jak je určeno.
- Udržujte váhu mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte váhu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Používejte váhu na stabilním, rovném povrchu, abyste zajistili přesné měření.
- Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu 505 grainů.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám, vlhkosti nebo přímému slunečnímu světlu, protože to může ovlivnit výkon váhy.
- Pokud se zdá, že váha nefunguje správně, přestaňte ji používat a kontaktujte zákaznickou podporu pro pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Manipulace:** Vždy manipulujte s váhou opatrně. Vyhněte se jejímu pádu nebo otřesům, abyste udrželi přesnost.
- **Naložení:** Používejte dodanou tipproof kovovou misku k naložení položek k vážení. Ujistěte se, že jsou položky vycentrovány, aby nedošlo k převrnutí.
- **Kalibrace:** Pravidelně kalibrujte váhu podle pokynů výrobce, abyste zajistili přesnost.
- **Magnetický tlumicí systém:** Buďte opatrní a nedávejte magnetické předměty blízko váhy, protože to může ovlivnit magnetický tlumicí systém.
- **Údržba:** Čistěte váhu měkkým, suchým hadříkem. Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo rozpouštědel, která by mohla poškodit povrch.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte váhu na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že je váha vyvážená pro přesná měření.

2. Vážení položek:

- Pokud je to nutné, zapněte váhu.
- Umístěte tipproof kovovou misku na váhu.
- Opatrně přidejte položku do misky.
- Počkejte, až se hodnota stabilizuje, než zaznamenáte hmotnost.

3. Kalibrace:

- Řiďte se pokyny výrobce pro pravidelnou kalibraci váhy.
- Použijte známou hmotnost pro kalibraci, abyste zajistili přesnost.

4. Skladování:

- Uložte váhu na suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Uchovávejte ji zakrytou, abyste předešli hromadění prachu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci M500 mechanické váhy dodržujte místní předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte váhu do běžného domácího odpadu.
- Pokud je to relevantní, odstraňte baterie a likvidujte je podle místních pokynů pro likvidaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy, podporu produktu nebo hlášení nebezpečných podmínek se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Tento průvodce je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat M500 mechanickou váhu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný zážitek při vážení. Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz