

M1000 MECHANICAL SCALE - RCBS M1000 MECHANICAL SCALE

[Přebíjecí vybavení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Mechanická váha M1000 poskytuje uživatelům kapacitu 1 000 grainů s přesností +/- 0,1 grainu, navíc umožňuje provoz pro praváky i leváky. Nabízí magnetické tlumení pro rychlé měření a bezúdržbový pohyb. Kovová miska odolná proti převrácení usnadňuje plnění.



Atributy

- Název: [RCBS M1000 MECHANICAL SCALE](#)
- Výrobce: [RCBS](#)
- Produkt č.: 749015687
- Výrob. č.: 98916
- Dodací hmotnost: 0.816kg
- Výška přepravy: 135mm
- Šířka přepravy: 356mm
- Délka přepravy: 97mm
- UPC: 076683989161

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro mechanickou váhu M1000](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro mechanickou váhu M1000

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali mechanickou váhu RCBS M1000. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vaší váhy. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla váha používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu, což je měření prachu a podobných materiálů.
- Držte váhu mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte váhu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat.
- Vyhněte se používání váhy v vlhkém nebo mokřém prostředí, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Nepřetěžujte váhu nad její maximální kapacitu 1 000 grainů.
- Zajistěte, aby byla váha umístěna na stabilním a rovném povrchu pro zajištění přesných měření.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Magnetické tlumení:** Váha má magnetické tlumení pro rychlejší odečty. Zkontrolujte, zda mechanismus tlumení správně funguje před použitím.
- **Nákladní miska:** Používejte poskytnutou kovovou misku odolnou proti převrácení pro plnění materiálů. Vyhněte se přímému kontaktu s vážicí plochou, abyste udrželi přesnost.
- **Kalibrace:** Pravidelně kalibrujte váhu pro zajištění přesnosti. Postupujte podle pokynů výrobce pro kalibrační postupy.
- **Manipulace:** S váhou manipulujte opatrně. Vyhněte se pádu nebo nárazům váhy během používání nebo přepravy.
- **Údržba:** Čistěte váhu suchým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní materiály nebo kapaliny, které by mohly váhu poškodit.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění:

- Vyberte rovný, stabilní povrch pro umístění váhy.
- Ujistěte se, že je oblast bez průvanu a vibrací.

2. Nastavení:

- Rozbalte váhu a zkontrolujte, zda jsou všechny části včetně kovové misky.
- Umístěte misku na vážicí platformu váhy.

3. Kalibrace:

- Před prvním použitím kalibrujte váhu podle pokynů výrobce.
- Použijte kalibrační závaží, které odpovídá kapacitě váhy.

4. Vážení:

- Zapněte váhu a nechte ji stabilizovat.
- Přidejte materiál, který chcete vážit, do kovové misky.
- Přečtete si měření zobrazené na váze.

5. Po použití:

- Po vážení odstraňte misku a vyčistěte váhu.
- Uložte váhu na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte váhu v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Nepokládejte váhu do běžného domácího odpadu.
- Pokud váha již nefunguje, zvažte recyklaci komponent, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně mechanické váhy M1000 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší mechanické váhy RCBS M1000. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz