

LOCK-N-LOAD AP POWDER FUNNEL DIE - HORNADY LOCK-N-LOAD AP POWDER FUNNEL DIE

[Přebíjecí vybavení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Trychtýře na prach](#)

Pro ultra přesnost na lisu Lock-N-Load AP™ umožňuje tento die ručním nabíječům přesně dávkovat a vážit každou jednotlivou dávku prachu a vkládat ji do nábojnice.



Atributy

- Název: [HORNADY LOCK-N-LOAD AP POWDER FUNNEL DIE](#)
- Výrobce: [HORNADY](#)
- Produkt č.: 749016787
- Výrob. č.: 095360
- Dodací hmotnost: 0.272kg
- Výška přepravy: 76mm
- Šířka přepravy: 102mm
- Délka přepravy: 102mm
- UPC: 090255953602

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD AP POWDER FUNNEL DIE](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LOCKNLOAD AP POWDER FUNNEL DIE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt LOCKNLOAD AP POWDER FUNNEL DIE od společnosti HORNADY. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost při dávkování a vážení prachu pro ruční nabíjení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s prachem dodržujte bezpečnostní pokyny pro prachové materiály.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s prachem.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste minimalizovali vdechování prachu.
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Pokud dojde k úniku prachu, okamžitě vyčistěte místo a zajistěte, aby se prach nedostal do kontaktu s pokožkou nebo očima.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je lis LockNLoad AP™ správně nastaven a funkční.

2. Instalace

- Nainstalujte die do lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně a bezpečně upevněno.

3. Použití

- Naplňte dávkovací komoru prachem podle doporučených postupů.
- Pomalu a pečlivě dávkuje prach do nábojnice.
- Po dokončení procesu dávkování důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje zbytky prachu nebo jiných materiálů.
- Zkontrolujte, zda jsou k dispozici speciální kontejnery pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně používat produkt LOCKNLOAD AP POWDER FUNNEL DIE. Dbejte na všechny bezpečnostní pokyny a neváhejte se obrátit na odborníky v případě jakýchkoliv nejasností. Vaše bezpečnost je naší prioritou!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz