

DIGITAL CALIPERS - MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibry](#)

Měřte s přesností a precizností

Digitální kalibry od MEC RELOADING lze použít k měření mosazí nebo hotových nábojů s extrémní přesností a přesností. Kalibry mají zajišťovací šroub pro udržení specifických měření pro rychlé měření bez obětování konzistence. Digitální kalibry MEC RELOADING měří v palcích i milimetrech. Měřicí rozsah: 0-6", 0-150mm Přesnost: $\pm 0.001"/0.02\text{mm}$ Opakovatelnost: $0.0005"/0.01\text{mm}$ Digitální kalibry jsou vyrobeny v USA, stejně jako všechny stroje a příslušenství MEC RELOADING.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING DIGITAL CALIPERS](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749017302
- Výrob. č.: 1311079
- Dodací hmotnost: 0.338kg
- Výška přepravy: 29mm
- Šířka přepravy: 89mm
- Délka přepravy: 248mm
- UPC: 098489039505

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY. Tyto přesné nástroje jsou navrženy pro měření mosazí nebo hotových nábojů s výjimečnou přesností. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že kalibry jsou používány pouze pro svůj zamýšlený účel, tedy měření mosazí nebo hotových nábojů.
- Udržujte kalibry mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Před každým použitím kalibry zkontrolujte, zda správně fungují a nejsou poškozené.
- Nepoužívejte kalibry, pokud jsou poškozené nebo nefungují; kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání měřicích nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy s kalibry zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo poškození.
- Vyhněte se vystavování kalibrů extrémním teplotám, vlhkosti nebo korozivním látkám.
- Používejte zajišťovací šroub k udržení specifických měření pro zajištění konzistence a přesnosti.
- Nepoužívejte kalibry mimo jejich měřicí rozsah (06 palců nebo 0150 mm).
- Při měření se ujistěte, že povrchy jsou čisté a bez nečistot, aby se předešlo nepřesným měřením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyjměte kalibry z obalu.
- Zkontrolujte kalibry, zda nejsou viditelně poškozené.

2. Nastavení:

- Ujistěte se, že kalibry jsou v uzavřené poloze před jejich zapnutím.
- Stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci digitálního displeje.

3. Měření:

- Opatrně otevřete kalibry a umístěte měřený předmět mezi čelisti.
- Zavřete čelisti, dokud se nedotknou předmětu, aniž byste na něj vyvíjeli nadměrný tlak.
- Přečtěte si měření zobrazené na digitálním displeji.
- Pokud je potřeba, použijte zajišťovací šroub k uchování měření.

4. Přepínání jednotek:

- Pro přepnutí mezi palci a milimetry se odkažte na uživatelskou příručku specifickou pro váš model.

5. Po použití:

- Vypněte kalibry, abyste šetřili životnost baterie.
- Vyčistěte kalibry měkkým suchým hadříkem, abyste odstranili zbytky.
- Uložte kalibry do ochranného pouzdra, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Elektronické součásti nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace elektronických zařízení, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se DIGITÁLNÍ KALIBRY MEC RELOADING DIGITÁLNÍ KALIBRY se prosím odkážete na kontaktní informace výrobce uvedené v dokumentaci k vašemu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz