

RELOADING SCALE KIT - MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT

[Přebíjení](#) > [Manipulace s prachem](#) > [Váhy na prach](#)

Přesné a konzistentní náplně pokaždé

Sada váhy pro přebíjení od MEC RELOADING vám poskytne vše, co potřebujete k přesnému vážení vašich náplní. Váha má kapacitu 100 g a rozlišení 0,1 zrna. Sada váhy pro přebíjení je napájena dvěma (2) AAA bateriemi. (Není součástí balení) Miska na vážení, kalibrační závaží 100 g. Sada váhy pro přebíjení od MEC RELOADING pomáhá zajistit přesné a konzistentní váhy pokaždé.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749017310
- Výrob. č.: 1311078
- Dodací hmotnost: 0.313kg
- Výška přepravy: 32mm
- Šířka přepravy: 197mm
- Délka přepravy: 254mm
- UPC: 098489039383

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Sadu váhy pro přebíjení MEC](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Sadu váhy pro přebíjení MEC

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sadu váhy pro přebíjení MEC. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vaší váhy. Před použitím produktu si tento dokument pečlivě přečtěte, abyste pochopili, jak s ním bezpečně a zodpovědně zacházet.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že Sada váhy pro přebíjení je používána v suchém a stabilním prostředí, aby nedošlo k poškození.
- Držte váhu a její součásti mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vždy používejte váhu na plochem, stabilním povrchu pro zajištění přesných měření.
- Nevystavujte váhu extrémním teplotám nebo vlhkosti, protože to může ovlivnit její výkon.
- Pravidelně kontrolujte, zda neexistují známky opotřebení nebo poškození před použitím. Pokud jsou některé části poškozené, váhu nepoužívejte.
- Zbavujte se baterií odpovědně, v souladu s místními předpisy pro likvidaci baterií.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřetěžujte váhu nad její kapacitu 100 g, protože to může způsobit trvalé poškození.
- S váhou zacházejte opatrně; její pád nebo náraz může ovlivnit její přesnost.
- Držte váhu daleko od silných magnetických polí, protože to může narušit její provoz.
- Vyhněte se používání váhy v přítomnosti silných vibrací, které mohou vést k nepřesným měřením.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností v měření váhy, znovu ji kalibrujte pomocí dodaného kalibračního závaží 100 g.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte váhu na stabilní, plochý povrch, daleko od přímého slunečního světla a průvanu.
- Vložte dvě (2) AAA baterie do prostoru pro baterie, a to se správnou polaritou (+/-).
- Ujistěte se, že je váha vypnuta před vložením baterií.

2. Použití:

- Zapněte váhu stisknutím tlačítka napájení.
- Nechte váhu několik sekund zahřát před použitím.
- Stiskněte tlačítko "Tare", abyste resetovali váhu na nulu před umístěním jakýchkoli předmětů na ni.
- Umístěte váhovou misku na váhu a počkejte, až se hodnota stabilizuje.
- Pomalu přidávejte svůj náklad, dokud nedosáhnete požadované hmotnosti, a dbejte na to, abyste nepřekročili limit 100 g.
- Po zvážení odstraňte misku a vypněte váhu, abyste šetřili životnost baterie.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se Sady váhy pro přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte váhu ani její součásti do domácího odpadu.
- Ujistěte se, že baterie jsou odstraněny a likvidovány odděleně, v souladu s místními pokyny pro likvidaci baterií.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se Sady váhy pro přebíjení MEC se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v balení produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší Sady váhy pro přebíjení MEC. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a konzultujte tento průvodce, kdykoli máte dotazy týkající se provozu produktu. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz