

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 11/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019402
- Výrob. č.: 3021116
- Size: 11/16 oz
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489013871

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaše přebíjecí lisy. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci, likvidaci a kontaktní informace pro další podporu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu při používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtete všechny pokyny a varování.
- Při používání výrobku vždy noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení. Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně namontován a zajištěn.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů tepla.
- Při manipulaci s olovem dodržujte všechny příslušné hygienické normy a doporučení.
- Nikdy nezapomeňte na správné skladování olovených a ocelových komponentů, aby se předešlo jejich poškození nebo znečištění.
- V případě jakýchkoli nehod nebo úrazů okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lisovací stanice vypnutá a odpojená od elektrického zdroje.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč správně umístěna a zajištěna.
- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno před zapnutím stroje.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle specifikací výrobce.
- Při používání dodržujte doporučené postupy pro bezpečné přebíjení.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost výrobku během používání a v případě potřeby provádějte údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a ekologické legislativě.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro nebezpečné odpady.
- Při likvidaci olova a dalších komponentů dodržujte všechny bezpečnostní a ekologické normy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o výrobku a jeho sériovém čísle pro rychlejší vyřízení vaší žádosti.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz