

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019403
- Mfr. No.: 302112
- Size: 1-1/2 oz
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489011051

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC LEAD CHARGE BARS, die für die Verwendung mit Einzellader und progressiven Pressen entwickelt wurden. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effizient zu nutzen, während sie die Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erfüllt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MEC LEAD CHARGE BARS nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Achten Sie darauf, dass die Charge Bar korrekt installiert ist, um ein versehentliches Herausfallen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität der Charge Bar und tauschen Sie sie bei Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aus.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schrotladungen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, die in der Bedienungsanleitung Ihrer Wiederladepresse angegeben sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht im Gebrauch ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Charge Bar, indem Sie die Befestigungsschrauben lösen.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein.
- Befestigen Sie die Charge Bar mit den Schrauben und ziehen Sie diese fest.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stellen Sie die gewünschte Schrotladung ein, indem Sie die entsprechenden Einstellungen an Ihrer Wiederladepresse vornehmen.
- Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Charge Bar korrekt funktioniert.
- Überwachen Sie während des Ladevorgangs die Charge Bar auf Anzeichen von Problemen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Charge Bar umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, die Produktnummer und andere relevante Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your singlestage reloading press. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the MEC Charge Bars.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling reloading equipment.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Do not exceed the recommended shot charge limits specified for the MEC Charge Bars.
- Avoid using damaged or worn parts; replace them immediately to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is close when operating the reloading press.
- Store the charge bars in a dry and safe place when not in use to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the MEC Charge Bars:

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely attach the charge bar, ensuring it is firmly in place.

2. Adjusting the Shot Charge:

- Refer to the manufacturer's guidelines for adjusting the shot charge.
- Make adjustments gradually and test the charge before proceeding with full reloading.
- Always doublecheck the adjustments to ensure accuracy.

3. Using the MEC Charge Bars:

- Load the appropriate amount of lead or steel shot into the charge bar.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Monitor the process closely to ensure that everything functions smoothly.

4. PostUse Procedures:

- After use, clean the charge bars to remove any residue.
- Store the charge bars in a designated area to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn charge bars in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste; check for recycling options in your area.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to protect the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Always ensure that you have the most up-to-date information and support.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and efficient reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Les barres de charge MEC pour presses à un étage vous permettent d'ajuster la charge de tir selon vos souhaits. Cet guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les barres de charge.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de manipuler le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Manipulation des Charges:** Ne surchargez pas la barre de charge. Respectez les spécifications de poids indiquées.
- **Interchangeabilité:** Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée avant d'utiliser la presse.
- **Conditions d'Utilisation:** Utilisez la barre de charge dans un environnement bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière ou de résidus.
- **Équipement de Sécurité:** Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge d'origine de la presse.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec le mécanisme de la presse.
- Fixez la barre en suivant les instructions fournies avec la presse.
- Vérifiez que la barre est solidement en place avant de reconnecter la presse.

2. Utilisation:

- Ajustez la charge de tir selon vos préférences en utilisant la barre de charge.
- Testez la charge avec des matériaux appropriés pour vous assurer que le réglage est correct.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou la presse de manière non autorisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, suivez les procédures d'élimination appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié ou consulter le site Web de la sécurité des produits de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC de manière responsable et sécurisée. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per offrire un'esperienza di ricarica sicura e personalizzabile. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il prodotto in modo sicuro, oltre a informazioni su come smaltirlo correttamente e contattare il supporto in caso di necessità.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di cartucce di piombo e acciaio.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata quando installi o rimuovi la barra di carica.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre la capacità massima di 11/2 oz.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Non tentare di modificare la barra di carica in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegni e scollega la pressa di ricarica.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Assicurati che la barra sia saldamente fissata.
- Ricollega e accendi la pressa di ricarica.

2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo desiderata utilizzando la barra di carica.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento delle cartucce.
- Monitora continuamente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito web ufficiale di MEC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare le barre di carica MEC in modo sicuro e responsabile.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja käytä sitä vain asianmukaisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät vain suositeltuja lisävarusteita ja osia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, lataamisen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai toimintaa.
- Varmista, että latauspainosi on yhteensopiva käytettävän lataustangon kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole täysin varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä lataustanko tiukasti ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Lataa ampumakuormasi huolellisesti ja noudata valmistajan suosituksia.
- Käynnistä laite vain, kun olet varma, että kaikki on kunnossa.
- Seuraa jatkuvasti latausprosessia ja ole valmis reagoimaan mahdollisiin ongelmiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Yhteenveto

MEC Lead Charge Bars tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata annettuja ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista tarkistaa paikalliset säädökset ja raportoi mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger är designade för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast MEC LEAD CHARGE BARS med kompatibla omladdningspressar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och installation.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till ansvarig myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med omladdningspressar för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Tänk på att bly och stål kan vara skadliga om de hanteras felaktigt. Följ alltid riktlinjer för säker hantering av dessa material.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruvarna eller låsanordningen.
- Sätt i MEC LEAD CHARGE BAR och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst laddningsstången med skruvarna eller låsanordningen enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av laddningsstången:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (11/2 oz).
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan du börjar ladda.
- Följ alltid säkerhetsåtgärderna när du laddar ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från MEC LEAD CHARGE BARS bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller tillverkaren. Se till att du har produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod pro bezpečné používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC Lead Charge Bars pro jednoúčelové lisy. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci vašeho produktu. Je důležité se řídit těmito pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a neobsahuje žádné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro jeho určený účel.
- Při práci s olovem dodržujte bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli vystavení toxickým látkám.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že máte na sobě vhodné ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Při manipulaci s olovem buďte obzvlášť opatrní. Umyjte si ruce po každém použití.
- Zamezte kontaktu olova s potravinami a nápoji.
- V případě, že zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je vaše lisovací stanice vypnutá.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahradte ji MEC Lead Charge Bar.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně zajištěn a nehybný.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle vašich potřeb.
- Při lisování vždy dbejte na to, abyste měli správnou pozici a stabilní základnu.
- Po dokončení procesu lisování důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené produkty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z olova, zkontrolujte, zda je možné ho recyklovat, a v případě potřeby se obraťte na specializované zařízení pro likvidaci nebezpečných materiálů.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo produktu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC Lead Charge Bars. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné přebíjení.