

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019404
- Mfr. No.: 30212
- Size: 1/2 oz
- Delivery weight: 0.252kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489012546

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les barres de charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC LEAD CHARGE BARS. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du die Charge Bars sicher und effektiv verwendest, um deine Schrotladung anzupassen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die MEC LEAD CHARGE BARS nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Charge Bars und alle damit verbundenen Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Charge Bars regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Achte darauf, dass du die Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse befolgst.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während du mit Schrot und Wiederladepressen arbeitest.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars fest und sicher an der Presse montiert sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen und Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide es, während der Arbeit mit den Charge Bars abzulenken oder zu telefonieren.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bars:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Vergewissere dich, dass die Charge Bar sicher und fest sitzt, und schließe die Presse wieder an.

2. Verwendung der Charge Bars:

- Fülle die Charge Bar mit der gewünschten Menge Schrot (1/2 oz).
- Stelle die Presse gemäß der Bedienungsanleitung ein.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen, um die Schrotladung zu erstellen.
- Überprüfe das Endprodukt auf Qualität und Konsistenz.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Vermeide es, die Charge Bars in den normalen Müll zu werfen, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den MEC LEAD CHARGE BARS wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen, wie die Modellnummer und das Kaufdatum, bereithältst.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, die oben genannten Sicherheitshinweise zu befolgen, um ein sicheres und effektives Arbeiten mit den MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bars are used only with compatible reloading presses.
- Always follow the manufacturer's instructions for your reloading press.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bars for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended shot charge capacity of 1/2 oz.
- Use only lead or steel shot that is compatible with the charge bars.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using reloading equipment.
- Avoid distractions while operating your reloading press.
- Handle all materials with care to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points of the press.
- Securely attach the charge bar according to the manufacturer's instructions.

2. Usage

- Set the desired shot charge by adjusting the charge bar as needed.
- Load the appropriate lead or steel shot into the charge bar.
- Follow the reloading press instructions to complete the loading process.
- Monitor the operation closely to ensure safe functioning.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn charge bars in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charge bars in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's website or customer service.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with your MEC Lead Charge Bars. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour les barres de charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Les barres de charge MEC sont conçues pour vous permettre d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous souhaitez. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Vérifiez que votre presse de rechargement est en bon état avant d'installer les barres de charge.
- Conservez les barres de charge hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les barres de charge ou la presse de rechargement d'une manière non prévue par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous rechargez des cartouches.
- Ne jamais surcharger la presse de rechargement au-delà des spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser les barres de charge si elles sont endommagées ou usées.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se prendre dans la machine.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation des barres de charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer les barres de charge.
- Retirez la barre de charge actuelle de la presse.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée.

2. Utilisation des barres de charge :

- Réglez la barre de charge selon la charge souhaitée.
- Suivez les instructions du fabricant pour le dosage et le type de plomb ou d'acier à utiliser.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tout est en ordre avant de commencer la production de cartouches.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas les barres de charge dans des décharges non réglementées.
- Suivez les lois locales concernant le recyclage des matériaux en métal.
- Si les barres de charge sont usées ou endommagées, contactez un centre de recyclage agréé pour une mise au rebut appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos barres de charge MEC. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels éventuels en consultant régulièrement les plateformes de sécurité. Merci d'avoir choisi MEC pour vos besoins de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per la ricarica di munizioni con presse a singolo stadio.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Se noti danni o usura sul prodotto, interrompi l'uso e sostituiscilo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pressa di ricarica.
- Assicurati che il lavoro di ricarica venga effettuato in un'area ben ventilata.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate (1/2 oz).
- Non utilizzare la barra di carica se non è correttamente installata nella pressa.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nel supporto designato.
- Fissa la barra di carica in posizione seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Verifica che tutti i componenti siano fissati correttamente prima di avviare la pressa.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle barre di carica MEC, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile delle barre di carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta latausprosessista. Muista aina noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä vain suositeltuja komponentteja ja lisävarusteita, jotka on suunniteltu MEC Lead Charge Bars tuotteelle.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä, jotta vältät tapaturmat.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ennen sen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Älä koskaan ylikuormita lataustankoa; noudata suositeltuja rajoja.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsyneenä tai huonossa kunnossa.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, lopeta käyttö heti ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että lataustanko on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Asenna MEC Lead Charge Bars tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö

- Täytä lataustanko suositellulla materiaalilla (lyijy tai teräs).
- Käynnistä latausprosessi varmistaen, että kaikki asetukset ovat oikein.
- Seuraa tarkasti latausprosessia ja varmista, että kaikki toimii suunnitellusti.
- Pysäytä käyttö heti, jos huomaat ongelmia tai poikkeavuuksia.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoorganisaatioihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MEC Lead Charge Bars tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja varmista turvallinen ja tehokas latausprosessi.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att möjliggöra justering av laddningar och skapa den önskade laddningen för ditt skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och att alla instruktioner följs.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker en farlig produkt, rapportera detta till de lokala myndigheterna.
- Återkallelseinformation: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig när produkter används av barn eller andra sårbara individer.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produktens laddningsstång som angivet i manualen.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skydd för att skydda dig själv under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruven som håller den på plats.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst skruven för att säkra laddningsstången på plats.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifika behov, följ alltid rekommendationerna för säkerhet.
- Kontrollera att laddningsstången fungerar korrekt innan du börjar ladda.
- Undvik att överbelasta pressen med mer än den angivna kapaciteten.

Avfallshantering

- När produkten är utgången eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhet eller frågor angående produkten, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i EU för säkerhetsfrågor.

Tack för att du läste dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BARS.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat olovené náboje při přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Při manipulaci s olovenými náboji používejte ochranné rukavice a brýle.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při práci s olovenými náboji dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s olovem.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při používání lisovací stanice.
- Při použití produktu vždy dodržujte doporučené dávkování.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je lisovací stanice vypnutá a odpojená od elektrického zdroje.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající dávkovací tyč z lisovací stanice.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je bar správně upevněn a stabilní.

3. Použití:

- Naplňte bar olovenými náboji dle požadovaného dávkování.
- Spusťte lisovací stanici a sledujte proces přebíjení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Olovené náboje a komponenty mohou vyžadovat speciální zacházení. Kontaktujte místní úřady pro pokyny.
- Nikdy nezhazujte olovené komponenty do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pokud máte otázky, prosím, kontaktujte příslušný úřad nebo organizaci v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu.