

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019408
- Výrob. č.: 302158
- Size: 1-5/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.238kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489017084

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné fungování.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro účely, pro které je určen.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na osobní ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při práci s olověnými materiály dbejte na hygienu a umyjte si ruce po manipulaci.
- Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysokých teplot.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace

- Odpojte lisovací stanici od elektrického zdroje.
- Vyměňte stávající dávkovací tyč za MEC Charge Bar podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně upevněn a zajištěn.

3. Používání

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí ovládacího mechanismu.
- Pravidelně kontrolujte nastavení a ujistěte se, že odpovídá vašim požadavkům.
- Po každém použití důkladně vyčistěte Charge Bar a pracovní plochu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Olověné části zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
- Ocelové části mohou být recyklovány podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho používání nebo údržby se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Ujistěte se, že dodržujete všechny výše uvedené pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz