

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-7/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019409
- Výrob. č.: 302178
- Size: 1-7/8 oz
- Dodací hmotnost: 0.236kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489010481

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt vám umožňuje přesně nastavit dávku náboje a vytvořit požadovanou směs. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, sepsali jsme následující bezpečnostní pokyny, které byste měli dodržovat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost výrobku neprodleně přestaňte používat.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s olověnými a ocelovými komponenty noste ochranné rukavice.
- Používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a uklizený.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo vadné komponenty.
- Při práci s lisem dodržujte všechny pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte starou dávkovací tyč a nahraďte ji novou MEC Charge Bar.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně zajištěna a upevněna.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění pevně utaženy.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je Charge Bar správně umístěna.
- Pečlivě sledujte proces lisování a v případě jakýchkoliv abnormalit okamžitě zastavte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Oddělte materiály, které lze recyklovat, jako jsou kovy a plasty.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do přírody nebo na veřejné prostranství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou a pomáhá nám zajistit, že váš zážitek s MEC LEAD CHARGE BARS bude pozitivní a bezproblémový.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz