

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 2OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019410
- Výrob. č.: 302200
- Size: 2 oz
- Dodací hmotnost: 0.234kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489016049

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS. Tento produkt je určen pro použití s jednofázovými lisami a umožňuje vám nastavit dávku oloveného náboje pro vaši přebíjecí stanici. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce uvedené v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s olovenými náboji dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s olovem.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře větraný.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní zařízení, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě nehody nebo kontaktu s olovem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Ujistěte se, že vaše lisovací stanice je čistá a připravená k použití.

2. Instalace:

- Odstraňte starou dávkovací tyč z lisovací stanice.
- Nainstalujte MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč správně nasazena a zajištěna.

3. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku oloveného náboje podle vašich potřeb.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní prostor.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro informace o správné likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici údaje o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání produktů je naším společným cílem.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz