

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku náboje a umožňují vám vytvořit požadovanou směs. Jsou zaměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší lisovací stanice. K dispozici v obou variantách, olověné a ocelové, pro jednoúčelové a progresivní lisy.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 2-1/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019411
- Výrob. č.: 302214
- Size: 2-1/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.243kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489010252

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání výrobku a splnil požadavky Evropské unie na bezpečnost produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání výrobku dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli nebezpečným situacím.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v dobrém stavu a správně namontovány.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými komponenty.
- Zamezte kontaktu olova s pokožkou a dbejte na hygienu při práci.
- Nepoužívejte výrobek, pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení.
- Při používání výrobku dodržujte doporučené dávkování a postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připojte dávkovací tyč k lisovací stanici podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a nehybná před použitím.

2. Používání:

- Naplňte dávkovací tyč olovem podle doporučeného množství (21/4 oz).
- Při použití výrobku se ujistěte, že jste na stabilním a bezpečném povrchu.
- Postupujte podle pokynů pro lisování a dbejte na bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné materiály.
- Při likvidaci olova dodržujte bezpečnostní opatření a zajistěte, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte po ruce informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento dokument je navržen tak, aby byl informativní a snadno srozumitelný pro všechny uživatele výrobku MEC LEAD CHARGE BARS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz