

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lisy. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lisy. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: MEC RELOADING 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Výrobce: MEC RELOADING
- Produkt č.: 749019419
- Výrob. č.: 502134
- Size: 1-3/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.229kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489014168

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat olovené náplně pro vaše přebíjecí lisy. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován a upevněn před použitím.
- Při práci s olovenými náplněmi noste ochranné brýle a rukavice.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovalo vystavení prachu.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Pokud dojde k úniku materiálu, okamžitě vyčistěte místo a zlikvidujte kontaminované materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahradte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč správně upevněna a zajištěna podle pokynů výrobce vašeho lisu.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez překážek.
- Naplňte tyč olovenými náplněmi podle doporučení výrobce.
- Dávkujte prach a další komponenty podle specifikací pro váš konkrétní lis.
- Po dokončení dávkování vždy důkladně vyčistěte všechny části zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Olovo a jiné chemikálie mohou být nebezpečné pro životní prostředí; zajistěte, aby byly zlikvidovány správně.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány ve vaší zemi. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení výrobků a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Věnujte pozornost všem pokynům a doporučením, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz