

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí lis](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

MEC Charge Bars vám umožňují nastavit vaši dávku střelného prachu a vytvořit požadovanou náplň. Vyměnitelné s dávkovací tyčí, která je součástí vaší přebíjecí lis. K dispozici v provedení z olova a oceli pro jednorázové a progresivní lis. Ocelové dávkovací tyče jsou k dispozici na zvláštní objednávku.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019423
- Výrob. č.: 50234
- Size: 3/4 oz
- Dodací hmotnost: 0.243kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 25mm
- Délka přepravy: 165mm
- UPC: 098489016148

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento výrobek je navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení a zajištění přesného dávkování střelného prachu. Pro bezpečné a efektivní použití tohoto výrobku je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli otázek nebo obav se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s dávkovací tyčí vždy noste ochranné brýle.
- Při výměně dávkovací tyče se ujistěte, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.
- Dbejte na to, aby se střelný prach nedostal do kontaktu s vlhkostí.
- V případě úniku nebo rozlití střelného prachu okamžitě vyčistěte oblast a dodržujte pokyny pro bezpečné odstranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Odpojte přebíjecí lis od elektrického zdroje.
- Opatrně vyjměte stávající dávkovací tyč a nahradte ji novou MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně zajištěna.

3. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle pokynů výrobce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní postupy.
- Průběžně kontrolujte dávkovací tyč během používání, zda nedochází k poškození nebo únikům.

Pokyny pro likvidaci

- Dávkovací tyče a související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek obsahuje nebezpečné materiály, postupujte podle pokynů pro bezpečné odstranění těchto materiálů.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na příslušného odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Bezpečné používání tohoto výrobku zajistí, že vaše přebíjení bude efektivní a bez problémů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz