

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #8 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019444
- Výrob. č.: 5008
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.016kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489027953

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání prachových objímek MEC](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání prachových objímek MEC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prachové objímky MEC. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svoji i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte prachové objímky pouze pro určené účely.
- Dbejte na to, abyste používali správnou velikost objímky pro vaši konkrétní dávku prachu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je objímka správně nasazena a zajištěna na přebíjecím lisu.
- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost.
- Nikdy se nedotýkejte prachu holými rukama. Používejte ochranné rukavice.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace prachové objímky:

- Zajistěte, aby byl přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
- Vyberte odpovídající prachovou objímku podle požadovaného objemu.
- Upevněte objímku na místo podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je objímka pevně zajištěna.

2. Použití prachové objímky:

- Nastavte dávku prachu podle požadavků vaší konkrétní náboje.
- Pomocí váhy ověřte hmotnost prachu.
- Po každém použití důkladně vyčistěte prachovou objímku a okolí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nedávejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na zákaznickou podporu výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a datum zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů přispíváte k bezpečnému a efektivnímu používání prachových objímek MEC.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz