

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #14 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019451
- Výrob. č.: 5014
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489011020

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Dodržování těchto pokynů zajistí vaši bezpečnost a efektivitu při přebíjení nábojů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte návod a všechny bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že máte odpovídající znalosti a zkušenosti pro práci s prachovými objímkami.
- Používejte pouze doporučené prachové objímky pro vaše specifické potřeby.
- Zajistěte, aby byl výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s prachovými materiály vždy používejte ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou objímky poškozené nebo opotřebené.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky, které nejsou určeny pro váš typ prachu.
- Při manipulaci s prachovými materiály se vyhněte otevřenému ohni a zdrojům tepla.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Vždy měřte dávkování prachu pomocí váhy pro zajištění přesnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
- Zkontrolujte, zda je váš přebíjecí lis kompatibilní s vybranou prachovou objímkou.

2. Instalace prachové objímky:

- Opatrně nasadte prachovou objímku na přebíjecí stroj podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka správně zajištěna a neklouže.

3. Použití prachové objímky:

- Naplňte objímku požadovaným množstvím prachu.
- Pomocí váhy ověřte hmotnost prachu a ujistěte se, že odpovídá vašim specifikacím.
- Po použití důkladně vyčistěte objímku a pracovní prostor.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo vypršené prachové objímky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové materiály do běžného odpadu. Zeptejte se na místní recyklační možnosti.
- Zajistěte, aby byly všechny prachové materiály bezpečně uzavřeny a označeny před likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo bezpečnostní dotazy se obraťte na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC na www.mecreloaders.com. V případě potřeby se také informujte o aktuálních upozorněních na nebezpečné produkty prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC POWDER BUSHINGS. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám úspěšné přebíjení!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz