

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #15 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019452
- Výrob. č.: 5015
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489012331

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu spotřebitelů, dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt není poškozen a je v dobrém stavu.
- Používejte produkt pouze podle určeného účelu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o používání produktu, obraťte se na kvalifikovanou osobu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zkontrolujte, zda je objímka správně namontována na přebíjecím lisu, než začnete s dávkováním.
- Při manipulaci s prachem používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky na jiný typ prachu, než je uvedeno v pokynech výrobce.
- Vždy použijte váhu k ověření hmotnosti prachu, abyste zajistili přesnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Vyberte požadovanou objímku (např. #15) a pečlivě ji nasadte na místo určené pro objímku na lisu.
- Zkontrolujte, zda je objímka pevně usazena a nehybná.

2. Používání:

- Naplňte objímku prachem podle doporučení výrobce.
- Pomalu a opatrně stiskněte spoušť lisu, abyste začali proces dávkování.
- Pravidelně kontrolujte hmotnost prachu na váze během procesu, abyste zajistili přesnost.

Pokyny pro likvidaci

- Použité prachové objímky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte objímky do domácího odpadu, pokud obsahují zbytky prachu.
- Zvažte recyklaci obalových materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pokud máte dotazy, obraťte se na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS a ochraně sebe i ostatních. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při přebíjení nábojů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz