

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #38 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #38 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019455
- Výrob. č.: 5038
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489010511

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení MEC prachových objímek. Tyto objímky jsou navrženy tak, aby vám umožnily upravit dávku prachu pro vaše náboje. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistila bezpečnost při používání těchto produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda neobsahuje žádné viditelné vady.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečnost produktu jej nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace a informace o stažení produktu na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s prachovými objímkami používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zabraňte vdechování prachu; používejte vhodné ochranné masky.
- Nepoužívejte prachové objímky, pokud nejste obeznámeni s jejich správným použitím.
- Ujistěte se, že používáte správnou objímku pro daný typ prachu.
- Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu před jeho použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda máte správnou prachovou objímku pro váš typ prachu.
2. Připravte si potřebné nástroje a ochranné prostředky.
3. Nainstalujte prachovou objímku podle pokynů výrobce:
 - Odstraňte starou objímku, pokud je to nutné.
 - Upevněte novou objímku pevně na místo.
 - Zkontrolujte, zda je objímka správně umístěna a zajištěna.
4. Před použitím prachové objímky zkontrolujte, zda je všechno v pořádku.
5. Po použití důkladně vyčistěte pracovní prostor a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte prachové objímky v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte prachové objímky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být používán jako příručka pro bezpečné používání MEC prachových objímek. Dodržováním těchto pokynů pomůžete zajistit bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz