

# MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #38A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na [www.mecreloaders.com](http://www.mecreloaders.com).



## Atributy

- Název: [MEC RELOADING #38A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019456
- Výrob. č.: 5038A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489015295

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní možnosti pro přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento manuál.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoliv poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.
- Dodržujte všechny místní a národní předpisy týkající se přebíjení nábojů a používání střeliva.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s prachovými objímkami noste ochranné brýle a rukavice.
- Pracujte v dobře větrané oblasti, aby se minimalizovalo riziko inhalace prachu.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachem, který není určen pro daný typ přebíjení.
- Dávkujte prach přesně podle pokynů výrobce a nezapomeňte ověřit hmotnost prachu pomocí váhy.
- Pokud dojde k úniku prachu, okamžitě vyčistěte pracovní plochu a umyjte si ruce.

## Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Instalace:
  - Ověřte, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
  - Vyjměte stávající objímku a nahraďte ji požadovanou MEC prachovou objímkou.
  - Ujistěte se, že je objímka správně upevněna a zajištěna.
- Použití:
  - Nastavte dávkování prachu podle vašich potřeb.
  - Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka čistá a bez prachu.
  - Vždy používejte váhu k ověření hmotnosti prachu před naplněním náboje.

## Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené prachové objímky likvidujte podle místních předpisů pro nebezpečný odpad.
- Zajistěte, aby byly všechny zbytky prachu a materiálů bezpečně odstraněny a neohrožovaly životní prostředí.

## Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání MEC POWDER BUSHINGS.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)