

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #39A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #39A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019458
- Výrob. č.: 5039A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489017350

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl s přesným dávkováním prachu pro vaše náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte pouze doporučené prachové objímky a dodržujte pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím prachových objímek se ujistěte, že máte správné vybavení a ochranné pomůcky.
- Při práci s prachem dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s chemikáliemi.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky, pokud máte pochybnosti o jejich stavu nebo funkčnosti.
- Zkontrolujte, zda je váha použita k ověření hmotnosti prachu kalibrována a v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a uspořádaný.

2. Instalace:

- Vyberte správnou prachovou objímku podle doporučení výrobce.
- Pečlivě nainstalujte objímku do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Naplňte objímku prachem podle doporučeného dávkování.
- Ujistěte se, že je prach rovnoměrně rozložen a že nemáte žádné přebytečné množství.
- Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu před každým použitím.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte prachovou objímku a pracovní prostor.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte vybavení v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte všechny použité prachové objímky a obaly v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte použité objímky do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální zařízení pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání produktu, obraťte se na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky MEC.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC POWDER BUSHINGS. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz