

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #40 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019459
- Výrob. č.: 5040
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489016025

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení prachových objímek MEC. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro jeho instalaci a likvidaci. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Při manipulaci s prachovými objímkami se vyhněte kontaktu s pokožkou a očima.
- V případě náhodného kontaktu s prachem okamžitě umyjte postiženou oblast vodou a mýdlem.
- Vždy používejte ochranné brýle a rukavice při práci s prachovými objímkami.
- Před použitím se ujistěte, že všechny součásti jsou v dobrém stavu a nepoškozené.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je prachová objímka správně nainstalována.
- Používejte pouze doporučené dávky prachu pro konkrétní náboje.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachy, které nejsou určeny pro reloading.
- Při práci v uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte okamžitě používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace prachové objímky:

- Ujistěte se, že máte správnou velikost objímky pro váš konkrétní prach.
- Opatrně vložte objímku do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce lisu.
- Zkontrolujte, zda je objímka pevně usazena a nehybně drží.

2. Použití prachové objímky:

- Nastavte požadovanou dávku prachu podle doporučení na obalu.
- Pomalu a opatrně naplňte náboje prachem.
- Po každém použití důkladně vyčistěte objímku a pracovní plochu.

Pokyny pro likvidaci

- Zbylé prachové objímky a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové objímky do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byly použité prachové objímky bezpečně uzavřeny a označeny jako nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání prachových objímek MEC a přispějete k ochraně sebe i ostatních. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz