

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #40A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019460
- Výrob. č.: 5040A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489016261

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání prachových objímek MEC #40A](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání prachových objímek MEC #40A

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prachové objímky MEC #40A. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je pro zajištění bezpečnosti a efektivity při používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s prachovými objímkami používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku v dobrém stavu a bez poškození.
- Nezapomeňte na pravidelnou údržbu a čištění výrobku, abyste zajistili jeho bezpečné používání.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka správně nainstalována a bezpečně upevněna.
- Používejte pouze doporučené dávkování prachu podle specifikací výrobce.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s neznámými nebo neověřenými prachy.
- Při práci s prachovými objímkami se vyvarujte otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Dbejte na to, aby prach nebyl vdechován; pracujte v dobře větraném prostoru.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace objímky:

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odpojte přebíjecí lis od elektrické sítě.
- Nainstalujte prachovou objímku podle pokynů výrobce a ujistěte se, že je pevně upevněna.

2. Použití objímky:

- Před použitím si zkontrolujte, zda je váha správně kalibrována.
- Naplňte objímku požadovaným množstvím prachu a ujistěte se, že je objímka správně nasazena na lis.
- Po dokončení práce s prachovými objímkami důkladně vyčistěte pracovní prostor a odstraňte veškerý zbylý prach.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte prachové objímky a všechny související materiály podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte prachové objímky do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu další podpory se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální stránky MEC.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Vaše bezpečnost je naší prioritou, a proto důrazně doporučujeme dodržovat všechny uvedené pokyny a doporučení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz