

# MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #41 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na [www.mecreloaders.com](http://www.mecreloaders.com).



## Atributy

- Název: [MEC RELOADING #41 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019461
- Výrob. č.: 5041
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489013185

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození před každým použitím.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností nebo nejasností se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím prachových objímek se ujistěte, že máte správné množství prachu pro vaše náboje.
- Používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro zajištění přesnosti.
- Nikdy nepoužívejte objímky, které jsou poškozené nebo opotřebované.
- Při manipulaci s prachem dodržujte doporučené bezpečnostní postupy, včetně nošení ochranných brýlí a rukavic.
- Pokud dojde k nehodě nebo úniku prachu, okamžitě vyhledejte pomoc a postupujte podle pokynů pro bezpečné odstranění.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Instalace:
  - Připojte objímku k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
  - Ujistěte se, že je objímka pevně a bezpečně upevněna.
- Použití:
  - Změřte požadované množství prachu pomocí váhy.
  - Vložte prach do náboje pomocí objímky.
  - Zkontrolujte, zda je dávkování správné před uzavřením náboje.

## Pokyny pro likvidaci

- Po použití produktu se ujistěte, že je bezpečně uložen na suchém a chladném místě.
- Vyřazené objímky a prach likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové objímky do běžného odpadu, pokud nejsou zcela prázdné a bezpečné.

## Informace pro další podporu

Pro další informace o produktech MEC a bezpečnostních pokynech navštivte prosím oficiální webové stránky společnosti MEC. V případě potřeby kontaktujte odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si přesné přebíjení s MEC POWDER BUSHINGS.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)