

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019462
- Výrob. č.: 5041A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489014151

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání prachových objímek MEC. Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečnost a efektivitu při přebíjení nábojů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte podle pokynů výrobce.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, neprodleně se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s prachovými objímkami se ujistěte, že máte na sobě ochranné brýle a rukavice.
- Nikdy nepoužívejte objímky, které vykazují známky poškození.
- Dbejte na to, aby prachové objímky byly správně kalibrovány a odpovídaly specifikacím pro váš typ prachu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti výrobku čisté a bez znečištění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a čistý.

2. Instalace:

- Nainstalujte prachovou objímku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka pevně upevněna a správně umístěna.

3. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, zda je objímka správně nastavena na požadovaný objem.
- Používejte váhu k ověření hmotnosti prachu, abyste zajistili přesnost dávkování.
- Při používání dodržujte doporučené postupy a bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku jej řádně zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a likvidaci nebezpečných materiálů.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace o používání prachových objímek MEC, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnostních pokynech a případných výzvách k vrácení výrobků.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání prachových objímek MEC.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz