

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #42 POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #42 POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019463
- Výrob. č.: 5042
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489012638

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání našich prachových objímek. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost a efektivitu při přebíjení vašich nábojů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte prachové objímky mimo dosah dětí.
- Používejte pouze doporučené prachové objímky pro dané prachy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou objímky poškozené.
- V případě poškození objímky ji nepoužívejte a kontaktujte nás.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si ověřte, zda je objímka správně nastavena.
- Používejte váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky, pokud máte pochybnosti o jejich stavu.
- Vždy dodržujte doporučené dávkování prachu uvedené na obalu.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Instalace:
 - Ujistěte se, že přebíjecí lis je vypnutý a odpojený od napájení.
 - Vyjměte starou objímku, pokud je to nutné.
 - Nainstalujte novou objímku podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je objímka správně usazena a zajištěna.
- Použití:
 - Nastavte požadovanou dávku prachu podle doporučení.
 - Spusťte přebíjecí lis a sledujte proces.
 - Po dokončení přebíjení zkontrolujte, zda nedošlo k problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené prachové objímky likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové objímky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu nás prosím kontaktujte prostřednictvím našich oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC POWDER BUSHINGS. Děkujeme za důvěru v naše produkty.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz