

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #42A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019464
- Výrob. č.: 5042A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.007kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489016070

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prachové objímky MEC. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu a zda nejsou poškozené.
- Používejte produkt pouze pro určené účely a v souladu s pokyny.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo otázek se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s prachovými objímkami vždy noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby pracoviště bylo dobře větrané a bez zdrojů otevřeného ohně.
- Vyvarujte se kontaktu prachu s pokožkou a očima.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je objímka správně namontována a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachem, který není určen pro danou objímku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že je pracoviště čisté a uspořádané.

2. Instalace:

- Vyjměte prachovou objímku z obalu.
- Upevněte objímku na přebíjecí lis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka pevně zajištěna a nehybná.

3. Použití:

- Naplňte objímku odpovídajícím prachem podle doporučení výrobce.
- Pomocí váhy ověřte hmotnost prachu pro zajištění přesnosti.
- Po použití důkladně vyčistěte objímku a okolní plochy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte prachové objímky v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte objímky do běžného odpadu, pokud obsahují zbytky prachu.
- Pokud je objímka poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC POWDER BUSHINGS. Bezpečné a správné používání produktu je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz