

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #43A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #43A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019466
- Výrob. č.: 5043A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489011754

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC POWDER BUSHINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení nábojů s přesností a efektivitou. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s doporučeními výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned s jeho používáním a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s prachovými objímkami používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zabraňte kontaktu prachu s pokožkou a očima.
- Při práci s prachovými objímkami se vyhněte otevřenému ohni a vysokým teplotám.
- Používejte produkt pouze pro určené účely a v souladu s doporučenými specifikacemi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že máte správnou objímku pro váš typ prachu (objímky od #7 do #13 a od #16 do #38).

2. Instalace:

- Opatrně vložte prachovou objímku do vašeho přebíjecího stroje podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je objímka správně zajištěna a pevně usazena.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte váhu prachu, abyste zajistili přesnost.
- Dodržujte doporučené dávkování prachu pro vaše náboje.
- Po dokončení přebíjení důkladně vyčistěte pracovní plochu a nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Zbytky prachu a poškozené objímky likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte prachové objímky do ohně nebo na veřejné místa, kde by mohly představovat nebezpečí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu, doporučených objímek nebo dalších informací navštivte webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také optimální výkon a dlouhou životnost produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz