

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #45A POWDER BUSHING

[Přebíjecí vybavení](#) > [Přebíjecí lisy](#) > [Příslušenství přebíjecích lisů](#)

Nabízíme široký výběr MEC prachových objímek. Každá objímka má unikátní objem, což vám umožňuje upravit dávku prachu pro vaše náboje. Vždy se doporučuje použít váhu k ověření hmotnosti prachu pro přesnost. Nabízíme jednotlivé objímky od #7 do #13 a od #16 do #38. Pro doporučené objímky a výchozí bod pro váš specifický prach navštivte prosím webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.



Atributy

- Název: [MEC RELOADING #45A POWDER BUSHING](#)
- Výrobce: [MEC RELOADING](#)
- Produkt č.: 749019470
- Výrob. č.: 5045A
- Size: -
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Výška přepravy: 19mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 186mm
- UPC: 098489010344

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS #45A](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro MEC POWDER BUSHINGS #45A

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC POWDER BUSHINGS #45A. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně dávkovat prach pro vaše náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a zda neobsahuje žádné viditelné vady.
- Používejte pouze doporučené prachové objímky pro vaši konkrétní aplikaci.
- Při práci s prachovými objímkami používejte ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je prachová objímka správně upevněna.
- Nikdy nepoužívejte prachové objímky s prachy, které nejsou určeny pro tento typ objímky.
- Ujistěte se, že máte správné měřicí zařízení pro ověření hmotnosti prachu.
- Při manipulaci s prachem dbejte na správné větrání pracovního prostoru.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo úniku prachu přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace prachové objímky:

- Ujistěte se, že je váš přebíjecí lis vypnutý a odpojený od napájení.
- Vyberte požadovanou prachovou objímku a ujistěte se, že odpovídá vašemu typu prachu.
- Nainstalujte objímku podle pokynů výrobce přebíjecího lisu.
- Zkontrolujte, zda je objímka správně upevněna a zajištěna.

2. Používání prachové objímky:

- Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně nainstalováno a zajištěno.
- Použijte váhu k ověření hmotnosti prachu před plněním do náboje.
- Dbejte na to, abyste dodržovali doporučené dávkování pro váš specifický prach.
- Po skončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a odstraněné materiály.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte prachové objímky, které již nejsou funkční nebo jsou poškozené.
- Likvidujte prachové objímky v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zajistěte, aby byly prachové objímky a veškeré zbytky prachu bezpečně uloženy a chráněny před dětmi a domácími zvířaty.

Kontakt pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti produktu a podmínkách používání navštivte prosím oficiální webové stránky MEC na www.mecreloaders.com.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC POWDER BUSHINGS #45A. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz