

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 32 S&W LONG

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Pistol Max Gages: Used to check all critical dimensions of the pistol case - mouth diameter, base diameter, rim thickness and diameter, case overall length and bullet diameter



Attributes

- Name: L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 32 S&W LONG
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058069
- Mfr. No.: PMG-32SW
- Cartridge: 32 S&W Long
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Sicherheitshinweise](#)
- [English: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA WILSON PISTOL MAX CASE GAGES](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX](#)
- [Italiano: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Bezpečnostní pokyny](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die WILSON PISTOL MAX CASE GAGES entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du mit allen Sicherheitsprotokollen für den Umgang mit Munition und Wiederladegeräten vertraut bist.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du dieses Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gage vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand und frei von Beschädigungen ist.
- Verwende die Gage nicht für andere Zwecke als die, die in diesem Handbuch angegeben sind.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die WILSON PISTOL MAX CASE GAGE immer in einem gut beleuchteten und organisierten Arbeitsbereich.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Einrichtung und Verwendung der Gage.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Messen, um Beschädigungen der Gage oder ungenaue Messwerte zu verhindern.
- Versuche nicht, die Gage selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Suche professionelle Hilfe, falls nötig.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten der Gage. Handle sorgfältig, um Schnitte oder Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Gage vor und nach der Verwendung sauber und frei von Ablagerungen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Platziere die Gage auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Bereich frei von Ablenkungen und Unordnung ist.

2. Messen des Hülsenraums:

- Verwende einen Messschieber, um den Hülsenraum von abgefeuerten Hülsen genau zu messen.
- Setze die Hülse in die Gage ein und achte darauf, dass sie straff sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfe die kritischen Maße: Mündungsdurchmesser, Basisdurchmesser, Randdicke und Durchmesser, Gesamtlänge der Hülse und Geschossdurchmesser.

3. Verwendung der Gage:

- Befolge das Wiederladehandbuch für deinen speziellen Pressentyp und die Größenänderungswerkzeuge.
- Verwende die Gage, um eine Übergröße des Messings zu überprüfen, um sicheres Wiederladen zu gewährleisten.
- Überprüfe immer die Messwerte, bevor du mit dem Wiederladen fortfährst.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Gage nach jedem Gebrauch, um ihre Genauigkeit und Langlebigkeit zu erhalten.
- Bewahre die Gage an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Gagen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Kontaktiere das lokale Abfallmanagement für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, siehe die Produktverpackung für Kontaktdaten oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effiziente Erfahrung mit deinen WILSON PISTOL MAX CASE GAGES gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read all instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with all safety protocols for handling ammunition and reloading equipment.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using this product.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the gage before each use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Do not use the gage for any purpose other than its intended use as specified in this guide.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the WILSON PISTOL MAX CASE GAGE in a welllit and organized workspace.
- Follow the manufacturer's instructions for setting up and using the gage.
- Avoid using excessive force when measuring to prevent damage to the gage or inaccurate readings.
- Do not attempt to modify or repair the gage yourself. Seek professional assistance if needed.
- Be cautious of sharp edges on the gage. Handle with care to avoid cuts or injuries.
- Ensure that the gage is clean and free from debris before and after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the gage on a stable, flat surface to ensure accurate measurements.
- Ensure that the area is free from distractions and clutter.

2. Measuring Headspace:

- Use a caliper to measure the headspace of fired cases accurately.
- Insert the case into the gage, ensuring it fits snugly without excessive force.
- Check the critical dimensions: mouth diameter, base diameter, rim thickness and diameter, case overall length, and bullet diameter.

3. Using the Gage:

- Follow the reloading manual for your specific press type and resizing dies.
- Use the gage to check for oversizing of brass to ensure safe reloading.
- Always doublecheck measurements before proceeding with reloading.

4. PostUse Care:

- Clean the gage after each use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the gage in a safe location, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable gages in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, please refer to the product packaging for contact details or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and efficient experience with your WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Introducción

Gracias por elegir los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todas las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con todos los protocolos de seguridad para el manejo de municiones y equipos de recarga.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el gage antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- No utilices el gage para ningún propósito que no sea el uso previsto según se especifica en esta guía.
- Informa sobre cualquier condición insegura o mal funcionamiento del producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el WILSON PISTOL MAX CASE GAGE en un espacio de trabajo bien iluminado y organizado.
- Sigue las instrucciones del fabricante para configurar y utilizar el gage.
- Evita usar fuerza excesiva al medir para prevenir daños al gage o lecturas inexactas.
- No intentes modificar o reparar el gage por tu cuenta. Busca asistencia profesional si es necesario.
- Ten cuidado con los bordes afilados del gage. Manipúlalo con cuidado para evitar cortes o lesiones.
- Asegúrate de que el gage esté limpio y libre de residuos antes y después de su uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el gage en una superficie estable y plana para asegurar mediciones precisas.
- Asegúrate de que el área esté libre de distracciones y desorden.

2. Medición del Espacio de Cabeza:

- Usa un calibrador para medir el espacio de cabeza de los casquillos disparados con precisión.
- Inserta el casquillo en el gage, asegurándote de que encaje de manera ajustada sin usar fuerza excesiva.
- Verifica las dimensiones críticas: diámetro de la boca, diámetro de la base, grosor y diámetro del reborde, longitud total del casquillo y diámetro de la bala.

3. Uso del Gage:

- Sigue el manual de recarga para tu tipo específico de prensa y dies de redimensionado.
- Usa el gage para verificar si hay sobredimensionamiento del latón para asegurar una recarga segura.
- Siempre verifica las mediciones antes de proceder con la recarga.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el gage después de cada uso para mantener su precisión y longevidad.
- Almacena el gage en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier gage dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Contacta a la gestión de residuos local para conocer los métodos adecuados de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con los WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, consulta el empaque del producto para obtener detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y eficiente con tus WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX

Introduction

Merci d'avoir choisi les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de connaître tous les protocoles de sécurité pour la manipulation des munitions et de l'équipement de rechargement.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le gage avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- N'utilisez pas le gage à d'autres fins que celles prévues dans ce guide.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout dysfonctionnement du produit aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le GAGE DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX dans un espace de travail bien éclairé et organisé.
- Suivez les instructions du fabricant pour configurer et utiliser le gage.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de la mesure pour éviter d'endommager le gage ou d'obtenir des lectures inexactes.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le gage vous-même. Demandez de l'aide à un professionnel si nécessaire.
- Faites attention aux bords tranchants du gage. Manipulez-le avec soin pour éviter les coupures ou les blessures.
- Assurez-vous que le gage est propre et exempt de débris avant et après utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Configuration :

- Placez le gage sur une surface stable et plane pour garantir des mesures précises.
- Assurez-vous que la zone est exempte de distractions et de désordre.

2. Mesurer l'espace de tête :

- Utilisez un pied à coulisse pour mesurer avec précision l'espace de tête des douilles tirées.
- Insérez la douille dans le gage, en vous assurant qu'elle s'adapte bien sans force excessive.
- Vérifiez les dimensions critiques : diamètre de l'embouchure, diamètre de la base, épaisseur et diamètre de la jante, longueur totale de la douille et diamètre de la balle.

3. Utilisation du gage :

- Suivez le manuel de rechargement pour votre type de presse spécifique et vos dies de redimensionnement.
- Utilisez le gage pour vérifier le surdimensionnement du laiton afin d'assurer un rechargement sûr.
- Vérifiez toujours les mesures avant de procéder au rechargement.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez le gage après chaque utilisation pour maintenir sa précision et sa longévité.
- Rangez le gage dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez tout gage endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour des détails de contact ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos GAGES DE DOUILLE WILSON PISTOL MAX. Merci de prioriser la sécurité dans vos activités de rechargement.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con tutti i protocolli di sicurezza per la manipolazione delle munizioni e delle attrezzature di ricarica.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il gage prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Non utilizzare il gage per scopi diversi da quelli previsti in questa guida.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o malfunzionamenti del prodotto alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il WILSON PISTOL MAX CASE GAGE in un'area di lavoro ben illuminata e organizzata.
- Segui le istruzioni del produttore per l'impostazione e l'uso del gage.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la misurazione per prevenire danni al gage o letture inaccurate.
- Non tentare di modificare o riparare il gage da solo. Cerca assistenza professionale se necessario.
- Fai attenzione agli spigoli vivi del gage. Maneggia con cura per evitare tagli o infortuni.
- Assicurati che il gage sia pulito e privo di detriti prima e dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione:

- Posiziona il gage su una superficie stabile e piana per garantire misurazioni accurate.
- Assicurati che l'area sia priva di distrazioni e disordine.

2. Misurazione dell'Headspace:

- Usa un calibro per misurare con precisione l'headspace delle cartucce sparate.
- Inserisci la cartuccia nel gage, assicurandoti che si adatti in modo sicuro senza forzature eccessive.
- Controlla le dimensioni critiche: diametro dell'apertura, diametro della base, spessore e diametro del bordo, lunghezza totale del caso e diametro del proiettile.

3. Utilizzo del Gage:

- Segui il manuale di ricarica per il tuo specifico tipo di pressa e dies di ridimensionamento.
- Usa il gage per controllare il sovradimensionamento dell'ottone per garantire una ricarica sicura.
- Controlla sempre le misurazioni prima di procedere con la ricarica.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il gage dopo ogni utilizzo per mantenere la sua accuratezza e longevità.
- Conserva il gage in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali gages danneggiati o non utilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Contatta la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, si prega di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per dettagli di contatto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente con i tuoi WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie protokoły bezpieczeństwa dotyczące obsługi amunicji i sprzętu do ponownego ładowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z tego produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź gage, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolny od uszkodzeń.
- Nie używaj gage do żadnych innych celów niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj WILSON PISTOL MAX CASE GAGE w dobrze oświetlonym i zorganizowanym miejscu pracy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ustawienia i używania gage.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pomiarów, aby zapobiec uszkodzeniu gage lub uzyskaniu nieprawidłowych odczytów.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać gage samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach gage. Obsługuj ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Upewnij się, że gage jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed i po użyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść gage na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładne pomiary.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od rozprożeń i bałaganu.

2. Pomiar Headspace:

- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć headspace wypalonych łusek.
- Włóż łuskę do gage, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Sprawdź krytyczne wymiary: średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.

3. Używanie gage:

- Postępuj zgodnie z podręcznikiem do ponownego ładowania dla swojego konkretnego typu prasy i matryc do przekształcania.
- Użyj gage do sprawdzenia nadmiernego powiększenia mosiądzu, aby zapewnić bezpieczne ponowne ładowanie.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj pomiary przed przystąpieniem do ponownego ładowania.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść gage po każdym użyciu, aby utrzymać jego dokładność i długowieczność.
- Przechowuj gage w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne gage zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w regularnych odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ponownym ładowaniem.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet kaikki turvallisuusprotokollat, jotka liittyvät ammuksen käsittelyyn ja uudelleenlatauslaitteisiin.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tämän tuotteen käytön aikana.
- Säilytä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista gage ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vahingoittumaton.
- Älä käytä gagea muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu tämän oppaan mukaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina WILSON PISTOL MAX CASE GAGE:a hyvin valaistussa ja järjestetyssä työtilassa.
- Noudata valmistajan ohjeita gagen asettamiseksi ja käyttämiseksi.
- Vältä liiallisen voiman käyttämistä mittauksen aikana, jotta vältät gagen vahingoittumisen tai epätarkat mittaustulokset.
- Älä yritä muuttaa tai korjata gagea itse. Hanki ammattilaisen apua tarvittaessa.
- Ole varovainen gagen terävien reunojen kanssa. Käsittele varoen, jotta vältät viiltohaavat tai vammat.
- Varmista, että gage on puhdas ja vapaana roskista ennen ja jälkeen käytön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta gage tasaiselle ja vakaalle pinnalle varmistaaksesi tarkat mittaukset.
- Varmista, että alue on vapaa häiriöistä ja sotkusta.

2. Pään tilan mittaaminen:

- Käytä kaliperia mitataksesi ammuttujen kuorien pään tilan tarkasti.
- Aseta kuori gageen varmistaen, että se istuu tiukasti ilman liiallista voimaa.
- Tarkista kriittiset mitat: suuaukon halkaisija, pohjan halkaisija, reunan paksuus ja halkaisija, patruunan kokonaispituus ja luodin halkaisija.

3. Gagen käyttäminen:

- Noudata uudelleenlatausopasta, joka liittyy tiettyyn puristustyyppiin ja muokkauskuuliin.
- Käytä gagea tarkistaaksesi messingin ylisuurentumisen varmistaaksesi turvallisen uudelleenlatauksen.
- Tarkista aina mittaukset ennen uudelleenlatauksen aloittamista.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista gage jokaisen käytön jälkeen säilyttääksesi sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden.
- Säilytä gage turvallisessa paikassa, poissa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Käsittelyohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat gageet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien selvittämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen suhteen, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tuotteen käytössä. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden uudelleenlataustoimissasi.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs alla instruktioner noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med alla säkerhetsprotokoll för hantering av ammunition och omladdningsutrustning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gage innan varje användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från skador.
- Använd inte gage för något annat syfte än det avsedda användningsområdet som anges i denna guide.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller produktfel till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid WILSON PISTOL MAX CASE GAGE i en väl upplyst och organiserad arbetsyta.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ställa in och använda gage.
- Undvik att använda överdriven kraft vid mätning för att förhindra skador på gage eller felaktiga mätningar.
- Försök inte att modifiera eller reparera gage själv. Sök professionell hjälp om det behövs.
- Var försiktig med vassa kanter på gage. Hantera med omsorg för att undvika skärsår eller skador.
- Se till att gage är rent och fritt från skräp före och efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Placera gage på en stabil, plan yta för att säkerställa exakta mätningar.
- Se till att området är fritt från distraktioner och rörighet.

2. Mäta hylsutrymme:

- Använd en skjutmått för att noggrant mäta hylsutrymmet för avfytrade hylsor.
- Sätt in hylsan i gage, se till att den passar tätt utan överdriven kraft.
- Kontrollera de kritiska dimensionerna: mynnings diameter, basdiameter, kantens tjocklek och diameter, hylsans totala längd och kulans diameter.

3. Använda gage:

- Följ omladdningsmanualen för din specifika press typ och storleksverktyg.
- Använd gage för att kontrollera överdimensionering av mässing för att säkerställa säker omladdning.
- Kontrollera alltid mätningarna innan du fortsätter med omladdning.

4. Efter användning:

- Rengör gage efter varje användning för att upprätthålla dess noggrannhet och livslängd.
- Förvara gage på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshantering för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsaktiviteter.

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte všechny bezpečnostní protokoly pro manipulaci s municí a vybavením pro přebíjení.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání tohoto produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte měřidlo, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Nepoužívejte měřidlo k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo poruchy produktu příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte WILSON PISTOL MAX CASE GAGE v dobře osvětleném a organizovaném pracovním prostoru.
- Řiďte se pokyny výrobce pro nastavení a používání měřidla.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při měření, abyste předešli poškození měřidla nebo nepřesným měřením.
- Nepokoušejte se měřidlo upravit nebo opravit sami. V případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.
- Buďte opatrní na ostré hrany měřidla. Manipulujte s ním opatrně, abyste se vyhnuli řezným ranám nebo zraněním.
- Ujistěte se, že je měřidlo čisté a bez nečistot před a po použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Umístěte měřidlo na stabilní, rovný povrch, aby bylo možné zajistit přesná měření.
- Ujistěte se, že je oblast bez rozptýlení a nepořádku.

2. Měření headspace:

- Použijte kalibr k přesnému měření headspace vystřelených nábojnic.
- Vložte nábojnici do měřidla a ujistěte se, že sedí těsně bez nadměrné síly.
- Zkontrolujte kritické rozměry: průměr ústí, průměr základny, tloušťku a průměr okraje, celkovou délku nábojnice a průměr střely.

3. Použití měřidla:

- Řiďte se návodem pro přebíjení pro váš konkrétní typ lisu a lisovací nástroje.
- Použijte měřidlo k ověření nadměrného zvětšení mosazi, abyste zajistili bezpečné přebíjení.
- Vždy zkontrolujte měření před pokračováním v přebíjení.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití čistěte měřidlo, abyste zachovali jeho přesnost a dlouhou životnost.
- Uložte měřidlo na bezpečné místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakákoli poškozená nebo nepoužitelná měřidla v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se WILSON PISTOL MAX CASE GAGES prosím odkazujte na obal produktu pro kontaktní údaje nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich aktivitách přebíjení.