

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W

[Přebíjení](#) > [Měřidla](#) > [Kalibr délky nábojnice a uzamykací vůle](#)

Nejdůležitějším použitím měřidla nábojnic je nastavení lisovacích nástrojů pro plné přepracování s průměrem 7/8"-14. Běžnou chybou při přebíjení je nadměrné zvětšení vaší mosazi. Pomocí tohoto nástroje a posuvného měřítka lze rychle a přesně změřit hloubku hlavně vyhozených nábojnic. Pistol Max Gages: Používá se k kontrole všech kritických rozměrů nábojnice pistole - průměr ústí, průměr základny, tloušťka a průměr okraje, celková délka nábojnice a průměr střely.



Atributy

- Název: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W](#)
- Výrobce: [L.E. WILSON](#)
- Produkt č.: 749058072
- Výrob. č.: PMG-500SW
- Náboje: 500 S&W
- Dodací hmotnost: 0.181kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 36mm
- Délka přepravy: 86mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím měřidel si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při manipulaci s municí nebo komponenty pro přebíjení.
- Držte měřidla mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřidla na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepokoušejte se měřidla upravovat nebo opravovat. Pokud jsou poškozena, přestaňte je používat a vyžádejte si náhradu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy ověřte, že jsou měřidla čistá a bez nečistot před použitím.
- Nepoužívejte měřidla s jakoukoli municí nebo nábojnicemi, které nejsou specifikovány pro WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při měření nebo přetváření nábojnic, abyste předešli poškození měřidla a zajistili přesné měření.
- Nenechávejte měřidla bez dozoru během používání.
- Pokud zaznamenate jakékoli neobvyklé chování nebo problémy s výkonem měřidel, okamžitě přestaňte používat a konzultujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Zajistěte, aby byla vaše lisovací stanice bezpečně namontována a stabilní.
- Vyberte vhodný 7/8"14 lisovací nástroj pro plné přepracování pro vaši nábojnici.

2. Použití měřidla:

- Vložte nábojnici do WILSON PISTOL MAX GAGE.
- Pomocí posuvného měřítka změřte kritické rozměry, včetně:
 - Průměr ústí
 - Průměr základny
 - Tloušťka a průměr okraje
 - Celková délka nábojnice
 - Průměr střely
- Zkontrolujte každé měření proti specifikacím pro náboj 500 S&W, abyste zajistili správné velikosti.

3. Po použití:

- Po každém použití vyčistěte měřidla, abyste udrželi přesnost a dlouhou životnost.
- Uložte měřidla na bezpečném a suchém místě, když nejsou používána, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidla v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a likvidace kovů.
- Zajistěte, aby byly jakékoli komponenty, které mohou představovat nebezpečí, správně zpracovány během likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně WILSON PISTOL MAX CASE GAGES se prosím obraťte na obal produktu nebo svého prodejce pro kontaktní informace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz