

# SOLID CARBIDE END MILLS - BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 3/16"(4.7MM) DIA 2"(5CM) OVERALL

[Zbrojářské nářadí](#) > [Elektrické nástroje a příslušenství](#) > [Frézovací nože](#)

## Ideální pro 1911 a další tvrzené oceli

Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout dobrého a čistého řezu v tvrzených ocelích. Ideální pro úpravu zadních částí 1911 pro nízké uchycení. (Většinu drážky vyřízněte frézou, dokončete pomocí klínové frézy.) Zajišťuje prodlouženou životnost nástroje při použití v měkkých kovech. Průměr 3/16" je správný řezací nástroj pro přestavbu závěrů Remington M-700 na akceptaci extractorů ve stylu Sako.



## Atributy

- Název: [BROWNELLS SOLID CARBIDE END MILL 3/16"\(4.7MM\) DIA 2"\(5CM\) OVERALL](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 887205005
- Výrob. č.: 20-501-012
- Size: 3/16"
- Dodací hmotnost: 0.014kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806023710

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" \(4,7MM\) DIA. 2" \(5CM\) OVERALL](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS 3/16" (4,7MM) DIA. 2" (5CM) OVERALL

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro přesné řezání v tvrzených ocelích a je ideální pro úpravu zadních částí 1911 a přestavbu závěrů Remington M700. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci a používání frézy.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, dobře osvětlený a bez rušivých elementů.
- Udržujte frézu a všechny řezné nástroje mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte frézu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace řezných nástrojů.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte frézu pouze pro její zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při řezání; nechte nástroj pracovat, abyste předešli jeho zlomení.
- Zajistěte, aby byl pracovní kus pevně upevněn nebo držen na místě před zahájením řezacího procesu.
- Neodstraňujte žádné bezpečnostní ochrany nebo zařízení, která mají chránit uživatele.
- Neprovádějte operace s frézou, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla fréza kompatibilní s vaší frézou.
- Vložte frézu do sklíčidla nebo držáku frézky bezpečně.
- Utáhněte sklíčidlo nebo držák, aby se zabránilo klouzání frézy během provozu.

### 2. Používání:

- Nastavte frézku na odpovídající rychlost pro materiál, který řezáte.
- Správně umístěte pracovní kus a ujistěte se, že je stabilní.
- Spust'te frézku a nechte frézu dosáhnout plné rychlosti před kontaktem s pracovním kusem.
- Začněte řezat s rovnoměrným a stabilním posuvem; vyhněte se náhlým pohybům.
- Po dokončení řezu vypněte frézku a počkejte, až se fréza zcela zastaví, než ji odstraníte z pracovního kusu.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte frézu v souladu s místními předpisy pro nebezpečné materiály.
- Nevyhazujte frézu do běžného odpadu; místo toho se informujte u místních služeb pro nakládání s odpady o správných metodách likvidace.
- Recykluje frézu, pokud je to možné, podle pokynů poskytnutých místními recyklačními zařízeními.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro informace o bezpečnosti, podporu produktu nebo další informace se prosím obraťte na údaje uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SOLID CARBIDE END MILLS BROWNELLS.  
Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)