

REAR SIGHT WHITE DOT STD C&D, HEIGHT 7.4 - BERETTA USA

REAR SIGHT WHITE DOT STD C&D, HEIGHT 7.4

[Díly na pistole](#) > [Mířidla](#) > [Hledí](#)

PASUJE: PX4

ZADNÍ MÍŘIDLO BÍLÁ TEČKA STD C&D, VÝŠKA 7.4



Atributy

- Název: [BERETTA USA REAR SIGHT WHITE DOT STD C&D, HEIGHT 7.4](#)
- Výrobce: [BERETTA USA](#)
- Produkt č.: 913100837
- Výrob. č.: C5B804
- Model: PX4
- Sight Color: White
- Style: Dot, Factory Replacement
- Typ zbraně: Beretta
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnostní použití výrobku](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnostní použití výrobku

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zadní mířidlo bílá tečka STD C&D, výška 7.4 od společnosti Beretta USA. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání vašeho výrobku v souladu s evropskými normami bezpečnosti. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s výrobkem dodržujte všechny bezpečnostní standardy.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- Při instalaci a používání výrobku noste vždy ochranné brýle.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně nainstalován a zajištěn před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje.
- Přečtěte si pokyny výrobce k instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte staré mířidlo, pokud je to nutné.
- Umístěte nové mířidlo na správné místo a ujistěte se, že je pevně zajištěno.
- Zkontrolujte, zda je mířidlo správně zarovnáno.

3. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je mířidlo správně nainstalováno.
- Používejte mířidlo v souladu s pokyny výrobce a doporučeními pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepalte výrobek a nezhazujte ho do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete výše uvedené pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz