

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

[Zbrojářské nářadí](#) > [Příprava a barvení kovu](#) > [Brusné prostředky](#) > [Brusné pásy](#)

Pro uchycení rozšiřujících se brusných bubnů Raytech

O "Compact Grain" pásů - Pásy z hliníkového oxidu s super jemným zrnitem (jako 600) jsou k dispozici pouze v tom, co výrobce nazývá "Compact Grain". Tento proces vrství zrno v speciálním lepidle a výrazně zvyšuje životnost pásu. Pásy s kompaktním zrnem jsou snadno identifikovatelné; jsou ošklivé! Pás s 600 zrnitostí, který je zobrazen, vypadá, jako by měl být 60 zrnitý, ale NENÍ. Opravu poskytne povrchovou úpravu 600 zrnitosti a vydrží extrémně dlouho. Pryžově spojeno, hliníkový oxid. Prodává se jednotlivě.



Atributy

- Název: [VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(48.1CM\)](#)
- Výrobce: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Produkt č.: 925118320
- Výrob. č.: 100974
- Grit: 320
- Size: 1 1/2 x 18 15/16
- Dodací hmotnost: 0.009kg
- Výška přepravy: 41mm
- Šířka přepravy: 91mm
- Délka přepravy: 191mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro PÁSY NA BRUSENÍ VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro PÁSY NA BRUSENÍ VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PÁSY NA BRUSENÍ VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání produktu. Před použitím brusných pásů si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly brusné pásy používány pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, respirátorů a rukavic.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Skladujte brusné pásy na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Pravidelně kontrolujte brusné pásy na známky opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte maximální provozní rychlost uvedenou na brusném pásu.
- Vyvarujte se používání brusných pásů na materiálech, které by mohly způsobit nadměrné teplo nebo jiskření.
- Ujistěte se, že jsou brusné pásy správně nainstalovány na stroji před použitím.
- Nepoužívejte brusné pásy, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Držte ruce a tělo daleko od brusné oblasti, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odpojte napájení před instalací brusného pásu.
- Odstraňte jakýkoli stávající brusný pás ze stroje.
- Zarovnejte nový brusný pás s válci a ujistěte se, že správně sedí.
- Napněte brusný pás podle pokynů výrobce.
- Znovu připojte napájení a proveďte zkušební běh bez zátěže, abyste zajistili správnou instalaci.

2. Používání:

- Nastavte rychlostní parametry vašeho stroje podle materiálu, se kterým pracujete.
- Držte obrobek pevně a používejte stabilní tlak při broušení.
- Vyvarujte se tlačení brusného pásu proti obrobku; nechte nástroj vykonávat práci.
- Pravidelně kontrolujte brusný pás na opotřebení během používání a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité brusné pásy v souladu s místními předpisy.
- Nepatří brusné pásy do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně PÁSŮ NA BRUSENÍ VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní broušení s PÁSY NA BRUSENÍ VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Vaše bezpečnost je naší prioritou a vážíme si vaší pozornosti těmto pokynům.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz