

RIFLE FIBER OPTIC 570W FRONT SIGHT - WILLIAMS GUN SIGHT .570"

FIBER OPTIC 570W FRONT SIGHT STEEL RED

[Díly na pušky](#) > [Mířidla](#) > [Mušky](#)

Snadno instalovatelná přední mířidla pro populární centrálně zapalované a předovky shromažďují okolní světlo pro vynikající viditelnost. Čím více světla, tím jasněji červené korálky září; nebudou 'vypláchnuty' ani na nejsilnějším slunečním světle. Široká mířidla jsou určena pro pušky .22 s okrajovým zápalem a předovky. Model Mauser 98 pro drážku .200.



Atributy

- Název: WILLIAMS GUN SIGHT .570" FIBER OPTIC 570W FRONT SIGHT STEEL RED
- Výrobce: WILLIAMS GUN SIGHT
- Produkt č.: 962590820
- Výrob. č.: 59082
- Color: Red
- Height: .570
- Material: Steel
- Style: Fiber Optic
- Typ zbraně: Universal Rifles
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 28mm
- Šířka přepravy: 99mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 053506590827

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání předního mířidla RIFLE FIBER OPTIC 570W](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání předního mířidla RIFLE FIBER OPTIC 570W

Úvod

Děkujeme za zakoupení předního mířidla RIFLE FIBER OPTIC 570W od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a použití produktu, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že mířidlo je správně nainstalováno a bezpečně upevněno.
- Používejte mířidlo pouze na určených typech zbraní, jak je uvedeno v specifikacích.
- Zkontrolujte mířidlo před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte mířidlo a zbraň mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti správným používáním mířidla, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci mířidla se ujistěte, že zbraň je vždy vybitá.
- Nepoužívejte mířidlo, pokud je poškozené nebo pokud došlo k jeho nesprávnému upevnění.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Při používání mířidla na slunci se ujistěte, že je korálek dobře viditelný a nikoli oslňující.
- Při jakýchkoli známkách poškození nebo selhání mířidla přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že zbraň je vybitá a bezpečně umístěná.

2. Instalace mířidla:

- Umístěte mířidlo na nominální 3/8" drážku.
- Ujistěte se, že mířidlo je umístěno tak, aby výška byla měřena od spodní části drážky k vrcholu mířidla.
- Zajistěte mířidlo pomocí vhodných šroubů a utáhněte je podle doporučení výrobce.

3. Použití mířidla:

- Zaměřte se na cíl a použijte mířidlo pro přesné zaměření.
- Upravte pozici mířidla podle potřeby pro optimální viditelnost.
- Při střelbě se ujistěte, že dodržujete všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je mířidlo poškozené, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné a podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že používáte přední mířidlo RIFLE FIBER OPTIC 570W. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz